
해양사고 현황

[해양사고 통계 이용안내]

① 통계의 의의 및 활용도

- 국내외 해양사고 발생현황 및 사고원인 등에 대한 통계를 대외에 공표하는 정부 공식 통계로서 해상 안전업무, 정책수립의 기초 지표임
- 근거 : 1976년 통계청 승인, 제123020호
- 해양사고 발생현황, 조사·심판을 통해 규명된 사고 원인분석 결과 등 총 47종의 해양사고 통계제공

2 통계 제공절차



③ 수치해석 방법

○ 단위는 사고종류별, 해역별, 시간대별 등은 사고건수(건단위) 기준, 선박용도별, 선박 규모별 등은 사고척수(척단위) 기준, 사고로 인한 인명피해는 인원수(명단위)로 구분

④ 주요 통계종류

- ㅇ 사고종류별, 선박총톤수별, 선박용도별, 시간, 해역 등 발생 현황
- ㅇ 조사, 심판현황, 면허징계현황, 사고원인 등 원인규명 활동 현황
- ㅇ 선박용도별, 시간대, 시정상태, 해역, 초인거리 등 충돌사고 발생 현황
- ㅇ 사고종류별, 해역, 시간, 총톤수, 원인별 등 어선 해양사고 발생 현황
- ㅇ 사고종류별, 해역, 시간, 총톤수, 원인별 등 상선(내항선, 외항선) 해양사고 발생 현황

⑤ 해양사고의 정의

- ㅇ (근거)「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률(법률 제12547호)」 제2조
- * 국제기준(IMO Res. MSC.255(84)의 정의와 동일함
- ㅇ (정의) 해양 및 내수면(內水面)에서 발생한 다음 어느 하나에 해당하는 사고
- 선박의 구조·설비 또는 운용과 관련하여 사람이 사망 또는 실종되거나 부상을 입은 사고

- 선박의 운용과 관련하여 선박이나 육상시설·해상시설이 손상된 사고
- 선박이 멸실·유기되거나 행방불명된 사고
- 선박이 충돌・좌초・전복・침몰되거나 선박을 조종할 수 없게 된 사고
- 선박의 운용과 관련하여 해양오염 피해가 발생한 사고

⑥ 해양사고의 종류

ㅇ 충돌 : 항해중이거나 정박중임을 불문하고 다른 선박과 부딪치거나 맞붙어 닿은 것

ㅇ 접촉 : 다른 선박이나 해저를 제외하고 외부물체나 외부시설물에 부딪치거나 맞붙어 닿은 것

ㅇ 좌초 : 해저, 암초, 수면 아래의 난파선 또는 간출암이나 해안가 등에 얹히거나 부딪친 것

o 전복 : 선박이 뒤집혀진 것(충돌·접촉·좌초·화재·폭발 등 다른 사고의 결과로 발생한 것은 제외)

o 화재·폭발 : 연소로 인하여 파열 등 피해가 발생하는 것(다른 사고의 결과로 발생한 것은 제외)

o 침몰 : 충돌 내지 폭발 이외에 황천조우, 외판 등의 균열·절단 등에 의한 침수의 결과 가라앉은 것

ㅇ 기관손상 : 주기관, 보일러, 주요보조기관 및 선박추진과 관련된 보조기기 등이 손상된 것

o 안전사고 : 충돌·전복·화재·폭발 등 항해관련 사고와 무관하게 사람이 사망·실종·부상한 것

ㅇ 부유물감김 : 항해중 추진기에 폐로프, 폐어망 등 해상부유물이 감기어 항해를 계속할 수 없게 된 것

ㅇ 운항저해 : 사주 등에 올라앉아 선체에는 손상이 없으나 항해를 계속할 수 없게 된 것

ㅇ 침수 : 선내에 물이 유입되어 선박이 손상된 것(침수로 전복이나 침몰로 이어진 것은 제외)

ㅇ 추진축계 손상 : 추진축계, 추진기, 클러치(동력전달장치) 또는 이들의 부속품 등이 손상된 것

ㅇ 조타장치 손상 : (유압)조타장치 또는 키가 손상된 것.

ㅇ 속구손상 : 속구 등이 손상된 것

ㅇ 행방불명 : 선박의 존부가 90일간 불분명하거나 보험관계기관 등에서 행방불명으로 처리된 것

7 선박의 종류

ㅇ 어 선 : 정치망어선, 양식어업선, 통발어선, 낚시어선, 근해채낚기, 근해트롤, 근해봉수망 등

ㅇ 상 선 : 화물선, 여객선, 유조선, 예선

ㅇ 화물선 : 일반화물운송선, 컨테이너선, 석탄운반선, 자동차운반선, 냉동냉장운반선 등

ㅇ 여객선 : 카페리선, 화객선, 유람선, 내·외항정기 여객선, 내·외항부정기 여객선 등(여객 13인이상)

ㅇ 유조선 : 위험물운반선, 액화가스탱커선, 케미칼탱커선, 정제유운반선, 에틸렌운반선 등

ㅇ 예인선 : 견인용예인선, 압항용예인선, 이접안용예인선, 기타 예인선(예선)

ㅇ 기타선 : 부선, 준설선, 여객도선, 유선, 관용선, 해경정, 군함, 어업지도선 등

ㅇ 내항선 : 국내항과 국내항 사이에서 운항하는 선박

ㅇ 외항선 : 국내항과 외국항 사이 또는 외국항과 외국항 사이에서 운항하는 선박

〈선박피해의 종류〉

Ŋ

- °(전손) 선박이 침몰 또는 행방불명되거나 좌초 및 화재 등으로 구조불능상태가 되거나 수리 하여도 선박으로 사용할 수 없거나 그 수리비용이 과다하여 경제성이 없는 경우
- °(중손) 손상의 정도가 심하여 스스로 운항이 불가능하나 대수리를 하여야 운항할 수 있는 경우
- °(경손) 전손 및 중손에 해당하지 아니하는 손상의 정도가 경미한 경우

○ **심판계류일수 분류 세분화**(2009년부터 적용)

- 기존: 10일미만, 10일이상~20일미만, 20일이상~30일미만, 30일이상~40일미만, 40일이상

- 변경 : 30일미만, 30일미만~60일미만. 60일이상~90일미만. 90일이상~120일미만. 120일이상

- 관련 통계표 : 표16-2

○ 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」제74조(관할과 제소기간 및 그 제한)의 개정 (2014.5.21.)에 따른 통계표 변경

- 기존 : 중앙심판원의 재결에 대한 소송은 대법원 전속 - 변경 : 중앙심판원의 재결에 대한 소송은 고등법원 전속

- 관련 통계표 : 표22

※ (이용상 유의점) ※

9

Ÿ

ij

7

Ÿ

ij

7

1) 본 지표의 결과는 해양안전심판원의 조사·심판에 의한 수치이며, 발생분에 대해서는 사고 발생일 기준, 재결분에 대해서는 재결^{*}일 기준 수치임

- * 재결(裁決) : 해양사고의 원인규명을 위한 조사 및 심판의 결과
- 2) 세월호 사고 이후 기관손상 등 단순·경미한 사고를 포함한 사고 접수 건이 급증
 - * 심판불필요처분(원인이 간명하거나 손상 정도가 적은 경미한 사고 등「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률 사무처리요령」제46조에 따른 사고) 증가건수
 - : (2014년) 505건 → (2015년) 1,701건(236.8% 증가)

목 차

Ⅰ. 해양사고 현황(총괄)

| 1. | 선박능록적수대 해양사고 발생적수 및 건수현황(표 1-1) | • 5 |
|-----|---------------------------------|-----|
| 2. | 선박등록 현황(표 1-2) | 6 |
| 3. | 해역별 해양사고 발생건수(표 2) | 7 |
| 4. | 사고종류별 해양사고 발생현황(표 3) | 8 |
| 5. | 선박총톤수별 해양사고 발생현황(표 4) | 9 |
| 6. | 선박용도별 해양사고 발생현황(표 5) | 10 |
| 7. | 시간별 해양사고 발생현황(표 6) | 11 |
| 8. | 선박용도별 사고종류별 해양사고 발생현황(표 7) | 12 |
| 9. | 사고종류별 손상별 해양사고 발생현황(표 8) | 13 |
| 10. | 선박용도별 손상별 해양사고 발생현황(표 9) | 14 |
| 11. | 인명피해 현황(표 10) | 15 |
| 12. | 선박국적별 해양사고 발생현황(표 48) | 17 |
| 13. | 조사현황(표 11) | 18 |
| 14. | 심판현황(표 12) | 19 |
| 15. | 사고종류별 재결현황(표 13) | 20 |
| 16. | 심판횟수(표 14-1) | 21 |
| 17. | 심판계류일수(표 14-2) | 22 |
| 18. | 면허별 징계현황(재결분)(표 15) | 23 |
| 19. | 징계자 연령별 현황(표 16) | 24 |
| 20. | 징계자 승선경력별 현황(표 17) | 25 |
| 21. | 제2심 청구현황(표 18) | 26 |
| 22. | 제1심과 제2심의 징계량 대비(표 19) | 27 |
| 23. | 고등법원 소제기현황(표 20) | 28 |
| 24. | 선박용도별 해양사고 원인현황(재결분)(표 21) | 29 |
| 25. | 사고종류별 해양사고 원인현황(표 22) | 36 |

Ⅱ. 충돌사고 현황

| | 26. 선박용도별 충돌사고현황(재결분)(표 23) | 44 |
|----|---|----------------|
| | 27. 시간별 충돌사고현황(재결분)(표 24) | 45 |
| | 28. 충돌시 시정상태(재결분)(표 25) | 46 |
| | 29. 해역별 충돌사고현황(재결분)(표 26) | 47 |
| | 30. 충돌시 속도분석(재결분)(표 27) | 48 |
| | 31. 상대선 초인거리 분석(재결분)(표 28) | 49 |
| | 32. 충돌선박 톤수별 사고현황(재결분)(표 29) | 50 |
| | 33. 조선 책임별 현황(재결분)(표 30) | 51 |
| | 34. 충돌 원인별 현황(재결분)(표 31) | 52 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Ⅲ. | 어선사고 현황 | |
| | 35. 어선 해양사고 발생현황(동력어선)(표 32-1) | 5/ |
| | 36. 어선 해양사고 용도별 발생현황(표 32-2) ··································· | |
| | 37. 어선 해양사고 종류별 발생현황(표 33) ······ | |
| | 38. 어선 해양사고 해역별 발생현황(표 34) ······ | |
| | 30. 이건 에 3시고 에 극글 글 3건성(표 34) *********************************** | |
| | | |
| | 39. 어선 해양사고 시간별 발생현황(표 35) | 58 |
| | 39. 어선 해양사고 시간별 발생현황(표 35) ··································· | 58 59 |
| | 39. 어선 해양사고 시간별 발생현황(표 35) | 58 59 60 |
| | 39. 어선 해양사고 시간별 발생현황(표 35) ··································· | 58 59 60 |

Ⅳ. **상선사고 현황**

| 4 | 14. | 상선 | 해양사고 | 발생현황(표 40) | 70 |
|---|-----------------|----|------|-----------------------|----|
| 4 | 1 5. | 상선 | 해양사고 | 종류별 발생현황(표 41) | 72 |
| 4 | 16. | 상선 | 해양사고 | 해역별 발생현황(표 42) | 74 |
| 4 | 17. | 상선 | 해양사고 | 시간별 발생현황(표 43) | 77 |
| 4 | 18. | 상선 | 해양사고 | 총톤수별 발생현황(표 44) | 79 |
| 4 | 19. | 상선 | 해양사고 | 종류별 인명피해 현황(표 45) | 81 |
| 5 | 50. | 상선 | 해양사고 | 원인별 현황 (재결분)(표 46) | 84 |
| 5 | 51. | 상선 | 해양사고 | 종류별 사고원인현황(재결분)(표 47) | 98 |

□. 해양사고 현황

1. 선박등록척수대 해양사고 발생척수 및 건수현황



| 척수/건수 연 도 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 선 박 등 록 척 수(A) | 77,730 | 76,500 | 76,152 | 75,815 | - |
| 해 양사고 발생 척 수(B) | 1,565 | 2,362 | 2,549 | 2,882 | 2,968 |
| 해 양 사 고 발 생 건 수 | 1,330 | 2,101 | 2,307 | 2,582 | 2,671 |
| 해양사고발생률 (B/A) | 2.01% | 3.09% | 3.35% | 3.80% | _ |

2. 선박등록 현황

(표 1-2) 단위: 척

| 용도 | 여객선 | 화물선 | 유조선 | 예선 | 기 타 | 어 | 선 | 계 |
|-------|-----|------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 4 연 도 | 어객진 | 와 돌신 | · 开华包 | 에진 | 71 4 | 동력선 | 무동력선 | 211 |
| 2014 | 233 | 769 | 738 | 1,288 | 6,285 | 67,191 | 1,226 | 77,730 |
| 2015 | 270 | 753 | 739 | 1,267 | 6,245 | 66,234 | 992 | 76,500 |
| 2016 | 299 | 716 | 757 | 1,265 | 6,145 | 66,067 | 903 | 76,152 |
| 2017 | 326 | 691 | 757 | 1,243 | 6,062 | 65,846 | 890 | 75,815 |
| 2018 | 330 | 672 | 760 | 1,213 | 6,010 | - | - | - |

^{* 2018}년 어선 등록척수는 2019년 12월경 발표 예정

[※] 출처 : 해양수산부 해사안전정책과(비어선), 어선정책팀(어선)

3. 해역별 해양사고 발생건수

(표 2) 단위: 건


| (177 | <i>L)</i> | | | | | | |
|-------|-----------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 해 | 역 | 연 도 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 인천항 및 진입수로 | 14 | 22 | 37 | 22 | 43 |
| | | 장항, 군산항 및 진입수로 | 12 | 12 | 23 | 24 | 34 |
| | 11 | 대산항 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 |
| | 개 | 평택・당진항 | 1 | 5 | 11 | 10 | 20 |
| | 항 | 목포항 및 진입수로 | 15 | 14 | 24 | 31 | 37 |
| | 및 | 여수항, 광양항 및 진입수로 | 6 | 11 | 13 | 27 | 16 |
| | 홋 | 삼천포, 통영항 및 통영해만, 견내랑수로 | 3 | 56 | 20 | 17 | 1 |
| 국 | 진 | 마산항, 진해항, 진해만(가덕수로) | 7 | 25 | 28 | 5 | 2 |
| | 입 | 부산항 및 진입수로 | 45 | 66 | 85 | 52 | 19 |
| | 수 | 부산-거제수역(옥포, 장승포항) | 1 | 2 | _ | 2 | _ |
| 내 | · 로 | 울산항 및 진입수로, 포항항 | 25 | 58 | 47 | 52 | 30 |
| | | 동해, 속초, 삼척항 | 5 | 9 | 11 | 4 | 6 |
| | | 제주, 서귀포항 | 7 | 5 | 8 | 26 | 12 |
| | | 기타 개항** | 3 | 17 | 23 | 30 | 23 |
| | 영 | 동 해 | 112 | 206 | 250 | 279 | 373 |
| | | 서 해 | 405 | 546 | 579 | 743 | 748 |
| | 해 | 남 해 | 425 | 783 | 807 | 958 | 1,020 |
| | | 계 | 1,087 | 1,843 | 1,971 | 2,285 | 2,392 |
| | | 동해 | 66 | 101 | 132 | 128 | 108 |
| 국 | | 서해 | 25 | 42 | 36 | 43 | 47 |
| | | 남 해 | 93 | 75 | 96 | 91 | 74 |
| 외 | | 기 타 | 59 | 40 | 72 | 35 | 50 |
| | | 계 | 243 | 258 | 336 | 297 | 279 |
| | 총 | 계 | 1,330 | 2,101 | 2,307 | 2,582 | 2,671 |

^{*} 기타개항(9개) : 경인항, 서울항, 태안항, 보령항, 완도항, 하동항, 고현항, 호산항, 옥계항

[※] 해역분류: '영해'는 개항, 지정항 및 진입로를 제외한 영해내를 말하며 국외 해역중 '동·서·남해'는 한국영해, 일본영해, 중국영해를 제외한 동·서·남해 공해

4. 사고종류별 해양사고 발생현황

(표 3) 단위:건



| 사고 종류 연도 | 충돌 | 접촉 | 좌초 | 전복 | 화재 폭발 | 침몰 | 기관 손상 | 안전 사고 | 부유물 감김 | 운항 저해 | 해양 오염 | 기타 | 계 |
|----------------|-----|----|-----|----|----------|----|----------|----------|-----------|----------|----------|-----|-------|
| 2014 | 180 | 19 | 96 | 35 | 97 | 19 | 339 | 113 | 205 | - | - | 227 | 1,330 |
| 2015 | 235 | 28 | 84 | 32 | 100 | 31 | 703 | 144 | 331 | - | _ | 413 | 2,101 |
| 2016 | 209 | 23 | 137 | 49 | 113 | 27 | 755 | 131 | 390 | - | _ | 473 | 2,307 |
| 2017 | 258 | 25 | 149 | 65 | 96 | 29 | 838 | 160 | 311 | 131 | _ | 520 | 2,582 |
| 2018 | 250 | 20 | 142 | 46 | 119 | 38 | 856 | 162 | 278 | 155 | 80 | 525 | 2,671 |

^{*} 기타 : 침수, 추진축계손상, 조타장치손상, 속구손상, 시설물손상, 행방불명 등

^{** 2017}년부터 "안전·운항저해"항목이 분리되고 "안전저해"가 "부유물감김"으로 명칭변경

^{*** 2018}년부터 "인명시상"이 "안전사고"로 명칭변경. 기타에 포함되었던 "해양오염"을 분리하여 별도 항목 표시

5. 선박총톤수별 해양사고 발생현황

(표 4) 단위: 척

| 톤 수 연 도 | 2톤 미만 | 2톤 ~ 5톤 미만 | 5톤 ~ 20톤 미만 | 20톤 ~ 100톤 미만 | 100톤 ~ 500톤 미만 | 500톤 ~ 1,000톤 미만 | 1,000톤 ~ 5,000톤 미만 | 5,000톤 ~ 1만톤 미만 | 1만톤 ~ 5만톤 미만 | 5만톤 이 상 | 미상 | 계 |
|------------|----------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|----|-------|
| 2014 | - | 437 | 377 | 382 | 139 | 36 | 95 | 27 | 35 | 15 | 22 | 1,565 |
| 2015 | - | 891 | 596 | 499 | 148 | 34 | 97 | 31 | 30 | 14 | 22 | 2,362 |
| 2016 | - | 994 | 631 | 536 | 156 | 48 | 98 | 17 | 26 | 23 | 20 | 2,549 |
| 2017 | - | 1,224 | 721 | 512 | 150 | 30 | 97 | 39 | 37 | 28 | 44 | 2,882 |
| 2018 | 575 | 714 | 715 | 562 | 159 | 55 | 95 | 34 | 34 | 16 | 9 | 2,968 |

^{* 2018}년부터 선박총톤수 '5톤미만' 구간을 '2톤미만'과 '2톤~5톤미만' 구간으로 세분화

6. 선박용도별 해양사고 발생현황

(표 5) 단위 : 척



| 용도 | | | | 비어선 | | | | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 계 | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|---------------------------------------|-------|--|
| 연 도 | 여객선 | 화물선 | 유조선 | 예인선 | 기 타 | 수상 레저기구 | 소계 | 어 선 | 711 | |
| 2014 | 51 | 111 | 51 | 102 | 221 | - | 536 | 1,029 | 1,565 | |
| 2015 | 66 | 115 | 65 | 94 | 401 | - | 741 | 1,621 | 2,362 | |
| 2016 | 65 | 116 | 67 | 77 | 430 | - | 755 | 1,794 | 2,549 | |
| 2017 | 46 | 127 | 73 | 91 | 134 | 472 | 943 | 1,939 | 2,882 | |
| 2018 | 44 | 112 | 89 | 111 | 130 | 469 | 955 | 2,013 | 2,968 | |

^{*} 기타 : 부선, 준설선, 여객도선, 유선, 관용선, 해경정, 군함, 어업지도선 등

^{** 2017}년부터 "기타"에 포함되었던 "수상레저기구"를 분리하여 별도 항목으로 표시함

7. 시간별 해양사고 발생현황

(표 6) 단위:건

| (11 0) | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 시 간연 도 | 0시이후 ~4시미만 | 4시이후 ~8시미만 | 8시이후 ~12시미만 | 12시이후 ~16시미만 | 16시이후 ~20시미만 | 20시이후 ~24시미만 | 계 |
| 2014 | 129 | 240 | 316 | 285 | 234 | 126 | 1,330 |
| 2015 | 176 | 382 | 521 | 475 | 353 | 194 | 2,101 |
| 2016 | 190 | 370 | 618 | 528 | 400 | 201 | 2,307 |
| 2017 | 185 | 420 | 648 | 625 | 481 | 223 | 2,582 |
| 2018 | 223 | 469 | 679 | 623 | 461 | 216 | 2,671 |

8. 선박용도별 사고종류별 해양사고 발생현황

(표 7) 단위 : 척

| (11 1) | # /) 단위: 석 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|-----|----|-----|----|----------------------|----|----------|----------|-----------|----------|----------|-----|-------|
| | , 고종류 연도 연도 | 충돌 | 접촉 | 좌초 | 전복 | 화 ^게 폭발 | 침몰 | 기관 손상 | 안전 사고 | 부유물 감김 | 운항 저해 | 해양 오염 | 기타 | 계 |
| | 2014 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | _ | 16 | 2 | 11 | - | _ | 7 | 51 |
| | 2015 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 25 | 2 | 12 | - | - | 12 | 66 |
| 여객선 | 2016 | 9 | 5 | - | - | 1 | - | 21 | 2 | 16 | - | - | 11 | 65 |
| | 2017 | 16 | 3 | 1 | - | 4 | - | 8 | 1 | 6 | 4 | - | 3 | 46 |
| | 2018 | 10 | 1 | 4 | - | | - | 5 | 1 | 10 | 5 | - | 8 | 44 |
| | 2014 | 63 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 13 | 6 | - | - | 14 | 111 |
| | 2015 | 63 | 2 | 3 | - | 10 | - | 12 | 8 | 2 | - | - | 15 | 115 |
| 화물선 | 2016 | 64 | 4 | 1 | - | 5 | - | 10 | 5 | 3 | - | _ | 24 | 116 |
| | 2017 | 68 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | _ | 23 | 127 |
| | 2018 | 56 | 3 | 5 | _ | 7 | _ | 9 | 9 | 1 | 2 | 15 | 5 | 112 |
| | 2014 | 14 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | - | _ | 16 | 51 |
| | 2015 | 21 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | 7 | 2 | 4 | - | - | 18 | 65 |
| 유조선 | 2016 | 18 | 1 | 2 | - | 6 | - | 10 | 3 | 4 | - | - | 23 | 67 |
| | 2017 | 31 | - | 1 | - | 4 | - | 4 | 11 | 4 | - | - | 19 | 73 |
| | 2018 | 24 | 2 | 5 | - | 9 | - | 14 | 6 | 3 | 3 | 20 | 3 | 89 |
| | 2014 | 29 | 5 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 9 | 11 | - | _ | 24 | 102 |
| | 2015 | 22 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | 8 | 11 | - | _ | 20 | 94 |
| 예인선 | 2016 | 19 | 3 | 3 | 1 | - | 7 | 13 | 2 | 6 | - | - | 23 | 77 |
| | 2017 | 18 | 3 | 9 | - | 2 | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 | _ | 22 | 91 |
| | 2018 | 28 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 8 | 4 | 6 | 11 | 26 | 111 |
| | 2014 | 50 | 7 | 12 | 13 | 7 | 2 | 56 | 4 | 40 | - | - | 30 | 221 |
| | 2015 | 49 | 5 | 11 | 5 | 10 | 6 | 167 | 9 | 85 | - | _ | 54 | 401 |
| 기 타 | 2016 | 40 | 4 | 21 | 12 | 10 | 9 | 178 | 6 | 83 | - | _ | 67 | 430 |
| | 2017 | 46 | 3 | 7 | 0 | 13 | 8 | 6 | 7 | 6 | 11 | _ | 27 | 134 |
| | 2018 | 35 | 4 | 6 | 3 | 10 | 7 | 12 | 2 | 3 | 8 | 6 | 34 | 130 |
| 수상 레저기구 | 2017 | 27 | _ | 16 | 18 | 1 | 1 | 243 | 1 | 39 | 63 | - | 63 | 472 |
| 레저기구 | 2018 | 27 | 3 | 11 | 14 | - | 4 | 217 | 1 | 35 | 66 | 1 | 90 | 469 |
| | 2014 | 218 | 3 | 75 | 22 | 85 | 12 | 252 | 82 | 138 | - | - | 142 | 1,029 |
| | 2015 | 318 | 12 | 65 | 26 | 65 | 23 | 477 | 119 | 219 | - | _ | 297 | 1,621 |
| 어 선 | 2016 | 274 | 7 | 113 | 36 | 95 | 14 | 524 | 113 | 280 | - | _ | 338 | 1,794 |
| | 2017 | 333 | 14 | 117 | 47 | 73 | 13 | 557 | 121 | 249 | 49 | _ | 366 | 1,939 |
| | 2018 | 333 | 7 | 107 | 30 | 91 | 23 | 588 | 136 | 222 | 69 | 27 | 380 | 2,013 |

^{*} 기타사고 : 침수, 추진축계손상, 조타장치손상, 속구손상, 시설물손상, 행방불명 등

^{**} 기타선 : 부선, 준설선, 여객도선, 유선, 관용선, 해경정, 군함, 어업지도선 등

^{*** 2017}년부터 "안전·운항저해"항목 분리, "안전저해"→"부유물감김" 명칭변경, "수상레저기구" 분리

^{**** 2018}년부터 "인명사상"→"안전사고"명칭변경, "해양오염"분리

9. 사고종류별 손상별 해양사고 발생현황

(표 8) 단위: 건

| (/ | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----|----|-----|----|------------------|----|----------|-----|-------|--|--|--|
| 선박 피해 | 사고종류 연도 | 충돌 | 접촉 | 좌초 | 전복 | 화재 폭 발 | 침몰 | 기관 손상 | 기타 | 계 | | | |
| | 2014 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 | - | - | 34 | | | |
| | 2015 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 24 | - | 7 | 54 | | | |
| 전 손 | 2016 | 1 | - | 3 | 6 | 7 | 15 | - | 4 | 36 | | | |
| | 2017 | 4 | _ | 3 | 10 | 12 | 19 | 2 | 5 | 55 | | | |
| | 2018 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 25 | 0 | 5 | 52 | | | |
| | 2014 | 4 | _ | 24 | 20 | 31 | 4 | 4 | 2 | 89 | | | |
| | 2015 | 5 | 1 | 11 | 8 | 17 | 1 | 10 | 16 | 69 | | | |
| 중 손 | 2016 | 11 | _ | 19 | 23 | 17 | 3 | 8 | 35 | 116 | | | |
| | 2017 | 8 | 1 | 15 | 18 | 15 | 4 | 54 | 50 | 165 | | | |
| | 2018 | 1 | 0 | 6 | 12 | 16 | 4 | 48 | 10 | 97 | | | |
| | 2014 | 125 | 15 | 67 | 9 | 57 | _ | 333 | 164 | 770 | | | |
| | 2015 | 175 | 18 | 66 | 15 | 69 | 6 | 640 | 319 | 1,308 | | | |
| 경 손 | 2016 | 170 | 19 | 108 | 18 | 85 | 6 | 726 | 365 | 1,497 | | | |
| | 2017 | 175 | 18 | 99 | 25 | 62 | 4 | 715 | 354 | 1,452 | | | |
| | 2018 | 160 | 14 | 95 | 17 | 78 | 2 | 751 | 414 | 1,531 | | | |
| | 2014 | 47 | 3 | 1 | 1 | 1 | _ | 2 | 7 | 62 | | | |
| | 2015 | 48 | 7 | 5 | 1 | 8 | _ | 53 | 13 | 135 | | | |
| 무 손 | 2016 | 27 | 4 | 6 | _ | 4 | 1 | 19 | 8 | 69 | | | |
| | 2017 | 53 | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 28 | 12 | 121 | | | |
| | 2018 | 62 | 3 | 17 | 2 | 4 | 1 | 14 | 36 | 139 | | | |

^{*} 기타 : 침수, 추진축계손상, 조타장치손상, 속구손상, 시설물손상 등 ※ 안전사고, 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 피해미상 사고 제외

10. 선박용도별 손상별 해양사고 발생현황

(표 9) 단위: 척


| (14. | -, | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-------|-------|
| | <u>산</u> | <u></u> | | | | 비어선 | | | | | A 711 |
| 선 박 피해 | -_0= | 匠 | 여객선 | 화물선 | 유조선 | 예인선 | 기 타 | 수상 레저기구 | 계 | 어 선 | 소계 |
| | | 2014 | 1 | 2 | _ | 4 | 5 | _ | 12 | 37 | 49 |
| | | 2015 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | - | 18 | 48 | 66 |
| 전 | 손 | 2016 | - | _ | - | 4 | 10 | - | 14 | 27 | 41 |
| | | 2017 | ı | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 | 22 | 46 | 68 |
| | | 2018 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 17 | 37 | 54 |
| | | 2014 | 4 | 7 | 2 | 3 | 15 | _ | 31 | 83 | 114 |
| | | 2015 | 2 | 7 | 4 | 3 | 14 | _ | 30 | 57 | 87 |
| 중 | 손 | 2016 | 3 | 3 | 1 | 3 | 20 | _ | 30 | 110 | 140 |
| | | 2017 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 46 | 65 | 119 | 184 |
| | | 2018 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 21 | 33 | 74 | 107 |
| | | 2014 | 30 | 64 | 22 | 34 | 136 | _ | 286 | 636 | 922 |
| | | 2015 | 43 | 68 | 32 | 48 | 234 | - | 425 | 1,070 | 1,495 |
| 경 | 손 | 2016 | 41 | 78 | 37 | 41 | 285 | _ | 482 | 1,191 | 1,673 |
| | | 2017 | 27 | 67 | 37 | 24 | 61 | 293 | 509 | 1,142 | 1,651 |
| | | 2018 | 21 | 57 | 44 | 49 | 69 | 290 | 530 | 1,189 | 1,719 |
| | | 2014 | 2 | 9 | 3 | 27 | 15 | _ | 56 | 33 | 89 |
| | | 2015 | 6 | 17 | 7 | 14 | 29 | _ | 73 | 92 | 165 |
| 무 | 손 | 2016 | 2 | 13 | 3 | 10 | 17 | _ | 45 | 54 | 99 |
| | | 2017 | 4 | 19 | 5 | 21 | 18 | 11 | 78 | 86 | 164 |
| | | 2018 | 2 | 15 | 7 | 21 | 20 | 12 | 77 | 111 | 188 |

^{* 2017}년부터 기타선에 포함되었던 수상레저기구를 분리하여 별도 항목으로 표시함

[※] 안전사고, 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 피해미상 사고 제외

11. 인명피해 현황

(표 10) 단위 : 명



| 인명 | | 사고종류 연도 | 충돌 | 접촉 | 좌초 | 전복 | 화재 폭 발 | 침몰 | 기관 손상 | 안전 사고 | 기타 | 계 |
|--------|----|------------|-----|----|----|----|------------------|----|----------|----------|----|-----|
| | 사망 | 2018 | 6 | - | 2 | 14 | _ | 1 | _ | 40 | _ | 63 |
| 선원 | 실종 | 2018 | 9 | _ | _ | 11 | - | ı | _ | 11 | 3 | 34 |
| [선권] | 부상 | 2018 | 103 | 1 | 36 | 10 | 13 | 1 | _ | 89 | _ | 253 |
| | 계 | 2018 | 118 | 1 | 38 | 35 | 13 | 2 | _ | 140 | 3 | 350 |
| | 사망 | 2018 | 4 | - | _ | _ | _ | - | _ | 1 | _ | 5 |
| 여객 | 실종 | 2018 | _ | - | _ | _ | _ | - | _ | - | _ | - |
| l 니 | 부상 | 2018 | 27 | 17 | 51 | 1 | _ | - | _ | 2 | 2 | 100 |
| | 계 | 2018 | 31 | 17 | 51 | 1 | - | _ | - | 4 | 2 | 106 |

* 기타 : 부유물감김, 운항저해, 침수, 추진축계손상, 조타장치손상, 속구손상, 시설물손상, 행방불명 등 ** 2018년부터 인명피해의 인원구분을 선원과 여객으로 세분하고, "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

(표 10) 단위 : 명

| | 사 | 고종류 | 충돌 | 접촉 | 좌초 | 전복 | 화재 폭발 | 침몰 | 기관 손상 | 안전 사고 | 기타 | 계 |
|--------------|----|------|-----|----|----|-----|----------|----|----------|----------|----|-----|
| 인명 | 피해 | 연도 | | | | | | |) | • | | |
| | | 2014 | 16 | _ | 1 | 302 | 13 | 29 | _ | 43 | _ | 404 |
| | | 2015 | 13 | _ | 1 | 20 | 1 | 6 | _ | 34 | 1 | 76 |
| | 사망 | 2016 | 7 | _ | _ | 4 | 5 | 7 | _ | 50 | - | 73 |
| | | 2017 | 29 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | _ | 44 | - | 93 |
| | | 2018 | 10 | - | 2 | 14 | - | 1 | _ | 41 | - | 68 |
| | | 2014 | 11 | _ | _ | 10 | 5 | 26 | _ | 11 | _ | 63 |
| | | 2015 | 4 | _ | _ | 5 | 1 | 1 | _ | 13 | _ | 24 |
| | 실종 | 2016 | 14 | _ | _ | 9 | 1 | - | _ | 21 | _ | 45 |
| | | 2017 | 6 | _ | _ | 7 | _ | 23 | _ | 16 | _ | 52 |
| 계 | | 2018 | 9 | - | - | 11 | _ | - | _ | 11 | 3 | 34 |
| A | | 2014 | 128 | 9 | 13 | 6 | 14 | 3 | 2 | 63 | 5 | 243 |
| | | 2015 | 116 | 22 | 30 | 6 | 10 | 2 | 1 | 107 | 1 | 295 |
| | 부상 | 2016 | 130 | 20 | 38 | 2 | 18 | 4 | _ | 68 | 13 | 293 |
| | | 2017 | 192 | 27 | 22 | 15 | 13 | 5 | _ | 103 | 1 | 378 |
| | | 2018 | 130 | 18 | 87 | 11 | 13 | 1 | _ | 91 | 2 | 353 |
| | | 2014 | 155 | 9 | 14 | 318 | 32 | 58 | 2 | 117 | 5 | 710 |
| | | 2015 | 133 | 22 | 31 | 31 | 12 | 9 | 1 | 154 | 2 | 395 |
| | 계 | 2016 | 151 | 20 | 38 | 15 | 24 | 11 | _ | 139 | 13 | 411 |
| | | 2017 | 227 | 28 | 23 | 35 | 16 | 30 | _ | 163 | 1 | 523 |
| | | 2018 | 149 | 18 | 89 | 36 | 13 | 2 | _ | 143 | 5 | 455 |

* 기타: 부유물감김, 운항저해, 침수, 추진축계손상, 조타장치손상, 속구손상, 시설물손상, 행방불명 등 ** 2018년부터 인명피해의 인원구분을 선원과 여객으로 세분하고, "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

12. 선박국적별 해양사고 발생현황

(표 48) 선박국적별 해양사고 발생현황

| 단위 | : | 척 |
|----|---|---|
|----|---|---|

| | 국적 | | | 외국적선 | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|-----|------|-----|---|---|----|------|------|----|-------|--|--|
| 연도 | 선종 | 국적선 | 파나마 | 중국 | 러시아 | 호 | 리 | 일본 | 싱가포르 | 캄보디아 | 기타 | 계 | | |
| | 어선 | 1,988 | 2 | 9 | 10 | _ | _ | - | _ | _ | 4 | 2,013 | | |
| 2018 | 비어선 | 866 | 24 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | _ | 39 | 955 | | |
| | 계 | 2,854 | 26 | 15 | 16 | 5 | 6 | 1 | 2 | - | 43 | 2,968 | | |

^{* 2018}년 통계표 신설

13. 조사현황

(표 11) 단위: 건

| \ <u> </u> | | | | | | | | |
|------------|--------|----------------|-------|------|----------------|-------|------|-------|
| 구 분 | 전년이월 | 당년접수 | 계 | | 처 | | 리 | |
| 연 도 | [전단어 펼 | 30 1 17 | 211 | 심판청구 | 비해당사건 또는 이송 | 불필요처분 | 익년이월 | 계 |
| 2014 | 226 | 1,041 | 1,267 | 222 | 91 | 505 | 449 | 1,267 |
| 2015 | 449 | 2,438 | 2,887 | 211* | 428 | 1,701 | 548 | 2,888 |
| 2016 | 548 | 2,761 | 3,309 | 226 | 472 | 2,149 | 462 | 3,309 |
| 2017 | 462 | 3,169 | 3,631 | 223 | 601 | 2,280 | 527 | 3,631 |
| 2018 | 527 | 3,397 | 3,924 | 168 | 675 | 2,350 | 731 | 3,924 |

- * 2013년 사건 1건 → 2015년 심판청구
- ** 전년이월 : 접수연도에 사고 조사를 완료하지 못하고 다음연도로 넘어간 사고건수
- *** 비해당사건 : 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」제2조 1호(해양사고 정의)에 해당하지 않는 사고로서 해양사고 조사·심판의 실익이 없는 사건

14. 심판현황

(표 12) 단위:건

| (표 12) | | | | | |
|--------|-----------------|------|-----|-----|------|
| 구분 연도 | 전년이월 | 당년접수 | 계 | 재 결 | 익년이월 |
| 2014 | 57 [*] | 222 | 279 | 183 | 96 |
| 2015 | 96 | 211 | 307 | 211 | 96 |
| 2016 | 96 | 226 | 322 | 222 | 100 |
| 2017 | 100 | 223 | 323 | 233 | 90 |
| 2018 | 90 | 168 | 258 | 187 | 71 |

15. 사고종류별 재결현황

(표 13) 단위: 건

| (12 10) | | | | | | | | | | | | _ | |
|----------------|-----|----|----|----|----------|----|----------|----------|-----------|----------|----------|----|-----|
| 사고 종류 연모 | 충돌 | 접촉 | 좌초 | 전복 | 화재 폭발 | 침몰 | 기관 손상 | 안전 사고 | 부유물 감김 | 운항 저해 | 해양 오염 | 기타 | 계 |
| 2014 | 90 | 12 | 12 | 3 | 19 | 7 | 5 | 25 | 1 | - | - | 9 | 183 |
| 2015 | 77 | 9 | 11 | 7 | 29 | 7 | 14 | 34 | 3 | - | - | 20 | 211 |
| 2016 | 91 | 9 | 19 | 10 | 14 | 8 | 15 | 31 | - | - | - | 25 | 222 |
| 2017 | 100 | 7 | 20 | 8 | 13 | 8 | 17 | 35 | - | 1 | - | 24 | 233 |
| 2018 | 67 | 7 | 18 | 7 | 17 | 10 | 9 | 38 | - | I | 6 | 8 | 187 |

^{*} 기타사고 : 침수, 추진축계손상, 조타장치손상, 속구손상, 시설물손상, 행방불명 등

^{** 2017}년부터 "안전·운항저해"항목 분리, "안전저해"→"부유물감김" 명칭변경, "수상레저기구" 분리

^{*** 2018}년부터 "인명사상"→"안전사고"명칭변경, "해양오염"분리

16. 심판횟수

(표 14-1) 단위:건

| (14 1) | | | | | | | 211.2 |
|------------|----|----|-----|----|-------|-----|-------------|
| 횟 수 연 도 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 이상 | 계 | 건 당 평균횟수 |
| 2014 | - | - | 98 | 52 | 33 | 183 | 3.7 |
| 2015 | 4 | - | 110 | 60 | 37 | 211 | 3.7 |
| 2016 | 4 | - | 108 | 77 | 33 | 222 | 3.7 |
| 2017 | 16 | 1 | 142 | 59 | 15 | 233 | 3.3 |
| 2018 | 23 | - | 94 | 54 | 16 | 187 | 3.2 |

17. 심판계류일수

(표 14-2) 단위 : 건

| (丑 14-2) | | | | | | | 단위 : 건 |
|----------|--------|------------------|-----------------|-----------------------|---------|-----|--------------|
| 일 수 | 30일 미만 | 30일 이상 ~60일미만 | 60일이상 ~90일미만 | 90일 이상 ~120일 미만 | 120일 이상 | 계 | 건당평균 계류일수 |
| 2014 | 1 | 40 | 65 | 26 | 51 | 183 | 120 |
| 2015 | 2 | 37 | 62 | 25 | 85 | 211 | 152 |
| 2016 | 2 | 37 | 70 | 35 | 78 | 222 | 153 |
| 2017 | - | 24 | 55 | 54 | 100 | 233 | 158 |
| 2018 | - | 25 | 39 | 30 | 93 | 187 | 163 |

18. 면허별 징계현황(재결분)

(표 15) 단위 : 명

| (== 10) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----|
| 징계 | 면 전 연 | 도 선 사 | 1 급 항 해 사 | 2 급 항 해 사 | 3 급 항 해 사 | 4 급 항 해 사 | 5 급 항 해 사 | 6 급 항 해 사 | 1 급기 관 사 | 2 급 기 관 사 | 3 급 기 관 사 | 4 급 기 관 사 | 5 급기 관 사 | 6 급 기 관 사 | 소 형 선 박 조 종 사 | 계 |
| | 2014 | - | _ | _ | _ | - | - | - | - | _ | - | _ | - | - | _ | - |
| 면 허 | 2015 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ |
| | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 취 소 | 2017 | 1 | _ | - | _ | - | - | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | - | - |
| | 2018 | ı | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ı | _ | _ |
| о ₄ | 2014 | 4 | 6 | 6 | 19 | 20 | 24 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 152 |
| 업 | 2015 | 1 | 11 | 8 | 11 | 10 | 7 | 30 | 3 | _ | 1 | 4 | 1 | 7 | 37 | 131 |
| 무 | 2016 | 2 | 9 | 5 | 12 | 10 | 13 | 26 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 44 | 129 |
| 정 지 | 2017 | 3 | 6 | 7 | 16 | 11 | 14 | 49 | - | _ | 3 | 1 | 3 | 3 | 56 | 172 |
| | 2018 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 16 | 29 | 4 | _ | 4 | 2 | 4 | 2 | 28 | 125 |
| | 2014 | _ | _ | 5 | 9 | 14 | 23 | 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 26 | 113 |
| 업무정지 | 2015 | - | _ | - | _ | 2 | 5 | 18 | - | _ | _ | - | 1 | 6 | 21 | 53 |
| 중 | 2016 | - | _ | _ | 1 | - | 11 | 13 | - | _ | 1 | _ | 1 | - | 21 | 48 |
| 집행유예 | 2017 | - | _ | - | _ | 1 | 7 | 27 | - | _ | - | - | 1 | 2 | 35 | 73 |
| | 2018 | 1 | - | - | _ | 1 | 14 | 16 | - | _ | - | - | 4 | 1 | 13 | 49 |
| | 2014 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 16 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | 25 | 70 |
| 견 | 2015 | 1 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 16 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 14 | 84 |
| | 2016 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 7 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 18 | 83 |
| 책 | 2017 | 1 | 4 | 6 | 6 | 11 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | 70 |
| | 2018 | - | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 10 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 42 |

^{*} 징계집행유예제도 : 업무정지 중 그 기간이 1개월 이상 3개월 이하의 징계를 재결하는 경우에 선박 운항에 관한 직무교육이 필요하다고 인정할 때에는 그 징계재결과 함께 3개월 이상 9개월 이하의 기간 동안 징계의 집행을 유예하는 제도로써 2011.12.16 시행(「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」 제6조의2).

19. 징계자 연령별 현황

(표 16) 단위 : 명

| (10) | | | | | | | | | _ | . 11 . 0 |
|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----------|
| 연령 | 20세 | 21세~ | 26세~ | 31세~ | 36세~ | 41세~ | 46세~ | 51세~ | 61세 | 계 |
| 연도 | 이하 | 25세이하 | 30세이하 | 35세이하 | 40세이하 | 45세이하 | 50세이하 | 60세이하 | 이상 | /1I |
| 2014 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 21 | 95 | 89 | 222 |
| 2015 | - | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | 78 | 103 | 215 |
| 2016 | _ | 1 | 4 | 3 | 6 | 17 | 16 | 83 | 82 | 212 |
| 2017 | - | - | 1 | 1 | 8 | 15 | 23 | 99 | 95 | 242 |
| 2018 | - | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 69 | 70 | 167 |

20. 징계자 승선경력별현황

(표 17) 단위 : 명

| (17) | | | | | | | | | | 1 H · O |
|----------|----|------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|---------|
| 승선 경력 | 1년 | 1~3년 | 3~5년 | 5~10년 | 10~15년 | 15~20년 | 20~30년 | 30년 | 미 상 | 계 |
| 연도 | 미만 | 미 만 | 미 만 | 미 만 | 미 만 | 미 만 | 미 만 | 이 상 | 0 | 711 |
| 2014 | - | 3 | 7 | 10 | 15 | 16 | 53 | 118 | 1 | 222 |
| 2015 | - | 2 | 3 | 10 | 14 | 17 | 60 | 109 | 1 | 215 |
| 2016 | - | 7 | 4 | 15 | 25 | 22 | 45 | 80 | 14 | 212 |
| 2017 | 1 | 3 | 8 | 15 | 24 | 32 | 59 | 98 | 2 | 242 |
| 2018 | 6 | 2 | 2 | 7 | 11 | 9 | 40 | 88 | 2 | 167 |

21. 제2심 청구현황

(표 18) 단위 : 건

| 구 분 | 1심재결 | 2심청구 | | 청 구 자 별 | | | | |
|----------|----------|------|-------|-------------------|-----|------------------|--|--|
| 연 도 | 건 수 건 | | 비율(%) | 해양사고 관 련 자 | 조사관 | 해양사고관련자 및 조사관 | | |
| 2014 183 | | 19 | 10.4 | 16 1 [*] | | 2 | | |
| 2015 | 2015 211 | | 12.8 | 27 | - | - | | |
| 2016 | 2016 222 | | 14.9 | 28 | 3 | 2 | | |
| 2017 | 2017 233 | | 10.3 | 19 | 1 | 4 | | |
| 2018 187 | | 24 | 12.8 | 19 | - | 5 | | |

^{*} 조사관이 2심청구한 1건은 파기환송됨.

22. 제1심과 제2심의 징계량 대비

(표 19) 단위:건

| 2심청구자 | 연도 징계량 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-----------|------|------|------|------|------|
| 조 | 동일 | _ | - | 2 | 1 | - |
| 사 | 가 중 | _ | _ | _ | 1 | _ |
| ^† | 경 감 | - | - | - | - | - |
| 관 | 계 | _* | - | 2 | 2 | - |
| 해 | 동 일 | 10 | 13 | 16 | 12 | 8 |
| 양 사 그 | 가 중 | 4 | - | - | - | - |
| 고 관 련 | 경 감 | 2 | 11 | 5 | 6 | 7 |
| 자 | 계 | 16 | 24 | 21 | 18 | 15 |
| 조 사 관 | 동 일 | 1 | - | - | - | 3** |
| · 해양사고 | 가 중 | 1 | _ | _ | - | 1** |
| 관련자 | 경 감 | - | _ | 1 | - | 3 |
| 상호청구 | 계 | 2 | _ | 1 | _ | 7 |

^{*} 조사관이 2심청구한 1건은 파기환송됨.

^{**} 조사관·해양사고관련자가 인재 제2017-053호, 제2017-054호에 대하여 2심청구한 사건은 중재 제 2018-019호로 병합재결되어 제1심 대비 제2심 징계량이 각 각 동일 1건, 가중 1건 산정됨

23. 고등법원 소제기현황

(표 20) 단위 : 건

| (— =0) | | | | | | | | |
|--------|---------|-----|-----------|---------------|-----|------------------|--|--|
| 구 분 | 2심재결 | 소제기 | ul 0 (n/) | 청 구 자 별 | | | | |
| 연 도 | 건 수 | 건 수 | 비율(%) | 해양사고 관 련 자 | 조사관 | 해양사고관련자 및 조사관 | | |
| 2014 | 19 | 3** | 15.8 | 5** | - | - | | |
| 2015 | 2015 19 | | 31.6 | 6 - | | - | | |
| 2016 | 25 | 3 | 12.0 | 3 | - | - | | |
| 2017 | 2017 22 | | 13.6 | 3 | - | - | | |
| 2018 | 2018 22 | | 9.1 | 2 - | | - | | |

^{* 2014.5.21.} 중앙해심 전속 관할 변경(대법원 → 고등법원)

^{** 2014}년 소제기 3건 중 2건은 양측 해양사고관련자가 각각 소를 제기함

24. 선박용도별 해양사고 원인현황(재결분)

(표 21) 단위 : 건

| (# | <u></u> | | | | | | | | | | [귀 · 긴 |
|----|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----|----|--------|
| | 용 도 | | 비어선 | | | | | | | | الد ۸ |
| 해임 | · · · · · · · · · · · · · · | | 여객선 | 화물선 | 유조선 | 예인선 | 기 타 | 수상 레저기구 | 계 | 어선 | 소계 |
| | | 2014 | - | - | _ | _ | _ | - | - | - | - |
| | | 2015 | _ | - | _ | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 출항준비 | 2016 | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| | 불량 | 2017 | _ | 1 | _ | _ | _ | - | 1 | 1 | 2 |
| | | 2018 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 운 | | 계 | 3 | 2 | - | 1 | - | _ | 6 | 4 | 10 |
| | | 2014 | - | _ | _ | _ | - | - | - | _ | 1 |
| | 수로조사 불충분 | 2015 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - |
| | | 2016 | - | _ | _ | _ | - | - | - | _ | 1 |
| 항 | | 2017 | _ | - | - | _ | _ | - | _ | - | - |
| 0 | | 2018 | - | - | _ | _ | - | - | - | _ | 1 |
| | | 계 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - |
| | | 2014 | _ | 1 | _ | _ | _ | - | 1 | _ | 1 |
| 과 | | 2015 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | _ | 1 |
| 1 | 침로의 선정 | 2016 | 1 | _ | _ | _ | _ | - | 1 | _ | 1 |
| | 유지불량 | 2017 | _ | - | _ | - | _ | - | - | _ | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | | 계 | 1 | 1 | - | 1 | _ | - | 3 | - | 3 |
| 실 | | 2014 | 1 | - | - | _ | - | - | 1 | 3 | 4 |
| | | 2015 | _ | - | - | 1 | _ | - | 1 | 4 | 5 |
| | 선위확인 | 2016 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 |
| | 소홀 | 2017 | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 | 8 | 12 |
| | | 2018 | _ | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 9 | 12 |
| | | 계 | 5 | 2 | _ | 3 | 3 | - | 13 | 30 | 43 |

^{*} 기타 : 부선, 준설선, 여객도선, 유선, 관용선, 해경정, 군함, 어업지도선 등

^{** 2017}년부터 기타선에 포함되었던 수상레저기구를 분리하여 별도항목으로 표시함

(표 21) 단위 : 건

| | | 용 도 | | | 어선 | 소계 | | | | | |
|----|--------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|------|-----|
| 해양 | · 당사고의 원인 | | 여객선 | 화물선 | 유조선 | 예인선 | 기 타 | 수상 레저기구 | 계 | VIC. | |
| | | 2014 | _ | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 2 | 7 |
| | | 2015 | 2 | 1 | 1 | 1 | _ | - | 5 | 3 | 8 |
| | 조선 | 2016 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 9 | 3 | 12 |
| | 부적절 | 2017 | 2 | 1 | _ | 2 | 1 | _ | 6 | 1 | 7 |
| | | 2018 | 2 | _ | _ | 3 | 1 | _ | 6 | - | 6 |
| | | 계 | 10 | 8 | 2 | 7 | 4 | - | 31 | 9 | 40 |
| 운 | | 2014 | 4 | 16 | 12 | 11 | - | - | 43 | 56 | 99 |
| | 경계소홀 | 2015 | 3 | 6 | 9 | 15 | 2 | _ | 35 | 36 | 71 |
| | | 2016 | 3 | 6 | 4 | 9 | 4 | - | 26 | 46 | 72 |
| ٦L | | 2017 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | - | 30 | 56 | 86 |
| 항 | | 2018 | 1 | - | 3 | 3 | - | 3 | 10 | 34 | 44 |
| | | 계 | 16 | 32 | 35 | 46 | 12 | 3 | 144 | 228 | 372 |
| | | 2014 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 4 |
| 과 | | 2015 | _ | 3 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 7 |
| 1 | 황천대비 | 2016 | _ | _ | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | 대응불량 | 2017 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| | | 2018 | _ | _ | 2 | 4 | 1 | - | 7 | 1 | 8 |
| 실 | | 계 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | _ | 15 | 9 | 24 |
| | | 2014 | _ | 1 | - | _ | _ | _ | 1 | - | 1 |
| | | 2015 | _ | _ | - | - | _ | - | - | - | - |
| | 묘박 계류의 | 2016 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | 부적절 | 2017 | 1 | _ | _ | 1 | _ | - | 2 | 4 | 6 |
| | | 2018 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | - | 1 |
| | | 계 | 1 | 1 | - | 2 | _ | - | 4 | 4 | 8 |

^{*} 기타 : 부선, 준설선, 여객도선, 유선, 관용선, 해경정, 군함, 어업지도선 등

^{** 2017}년부터 기타선에 포함되었던 수상레저기구를 분리하여 별도항목으로 표시함

(표 21) 단위 : 건

| <u> </u> | * | | | | | | | | | | 2 11 1 🖂 |
|----------|--------------|------|---|-----|-----|-----|-----|------------|----|----|----------|
| 8 | | 용 도 | | 비어선 | | | | | | | |
| 해영 | 해양사고의 원인 | | | 화물선 | 유조선 | 예인선 | 기 타 | 수상 레저기구 | 계 | 어선 | 소계 |
| | | 2014 | _ | 1 | _ | 1 | _ | - | 2 | - | 2 |
| | | 2015 | _ | _ | _ | 1 | _ | - | 1 | 6 | 7 |
| | 항행법규 | 2016 | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 | 11 | 15 |
| | 위반 | 2017 | _ | 1 | - | 3 | _ | _ | 4 | 6 | 10 |
| | | 2018 | 1 | 2 | 2 | 2 | _ | _ | 7 | 4 | 11 |
| | | 계 | 2 | 4 | 2 | 10 | _ | - | 18 | 27 | 45 |
| 운 | | 2014 | _ | - | - | - | _ | - | - | 1 | 1 |
| | 복무감독 소홀 | 2015 | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | 2 | 2 |
| | | 2016 | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | 4 | 4 |
| 항 | | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 0 | | 2018 | _ | - | | - | - | - | - | 2 | 2 |
| | | 계 | _ | - | - | - | - | - | _ | 13 | 13 |
| | | 2014 | _ | _ | _ | - | - | - | - | _ | - |
| 과 | | 2015 | _ | _ | _ | 1 | 2 | - | 3 | _ | 3 |
| - ' | 당직근무 | 2016 | 1 | 2 | _ | _ | _ | _ | 3 | 5 | 8 |
| | 태만 | 2017 | _ | - | - | - | - | - | _ | 3 | 3 |
| | | 2018 | _ | - | _ | - | _ | _ | _ | 1 | 1 |
| 실 | | 계 | 1 | 2 | _ | 1 | 2 | - | 6 | 9 | 15 |
| | | 2014 | _ | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 9 | 11 | 20 |
| | 서미포터 | 2015 | _ | 7 | 2 | 3 | 1 | - | 13 | 21 | 34 |
| | 선내작업 안전수칙 | 2016 | _ | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 11 | 16 | 27 |
| | 미준수 | 2017 | _ | 2 | _ | 2 | 1 | _ | 5 | 15 | 20 |
| | | 2018 | 1 | 2 | _ | 3 | _ | _ | 6 | 22 | 28 |
| | | 계 | 1 | 18 | 8 | 13 | 4 | _ | 44 | 85 | 129 |

^{*} 기타 : 부선, 준설선, 여객도선, 유선, 관용선, 해경정, 군함, 어업지도선 등

^{** 2017}년부터 기타선에 포함되었던 수상레저기구를 분리하여 별도항목으로 표시함

| <u>(</u> II | 21) | | | | | | | | | Ę | <u> </u> 위 : 건 |
|------------------------|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|------|----------------|
| | | 용 도 | | | | 비어선 | | | | 0144 | ᇫᆌ |
| 해당 | 양사고의 원인 | | 여객선 | 화물선 | 유조선 | 예인선 | 기 타 | 수상 레저기구 | 계 | 어선 | 소계 |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | - | _ | - | _ |
| | | 2015 | 1 | - | - | - | _ | - | 1 | 2 | 3 |
| | 운항과실 | 2016 | 1 | - | - | 2 | _ | - | 3 | 1 | 4 |
| 운 | 기타 | 2017 | - | - | - | 1 | 2 | _ | 3 | - | 3 |
| l | | 2018 | - | 4 | 2 | 2 | _ | - | 8 | - | 8 |
| 항 | | 계 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | 15 | 3 | 18 |
| 과 | | 2014 | 5 | 27 | 13 | 15 | 3 | - | 63 | 76 | 139 |
| | | 2015 | 6 | 17 | 12 | 23 | 6 | - | 64 | 78 | 142 |
| 실 | 계 | 2016 | 18 | 14 | 10 | 17 | 7 | - | 66 | 92 | 158 |
| | 71 | 2017 | 9 | 9 | 7 | 19 | 13 | - | 57 | 100 | 157 |
| | | 2018 | 5 | 10 | 9 | 20 | 2 | 3 | 49 | 75 | 124 |
| | | 계 | 43 | 77 | 51 | 94 | 31 | 3 | 299 | 421 | 720 |
| | | 2014 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 8 | 15 |
| | | 2015 | 1 | 2 | - | 1 | _ | - | 4 | 8 | 12 |
| 취 | 선체, 기관설비 | 2016 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | 8 | 4 | 12 |
| 급 | 결함 | 2017 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 12 | 13 | 25 |
| 불 | | 2018 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 14 | 9 | 23 |
| 량 | | 계 | 23 | 9 | 3 | 5 | 5 | - | 45 | 42 | 87 |
| 및 | | 2014 | 4 | 1 | 2 | 1 | _ | - | 8 | 6 | 14 |
| | | 2015 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 25 | 11 | 36 |
| 결 함 | 기관설비 | 2016 | 16 | 1 | 2 | 1 | - | - | 20 | 7 | 27 |
| = | 취급불량 | 2017 | 9 | - | - | 1 | 2 | - | 12 | 7 | 19 |
| | | 2018 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 14 | 5 | 19 |
| | | 계 | 48 | 7 | 9 | 9 | 6 | - | 79 | 36 | 115 |

^{*} 기타 : 부선, 준설선, 여객도선, 유선, 관용선, 해경정, 군함, 어업지도선 등

^{** 2017}년부터 기타선에 포함되었던 수상레저기구를 분리하여 별도항목으로 표시함

| (丑 | 21) | | | | | | | | | | ·위 : 건 |
|--------|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|------|--------------|
| | | 용 도 | | | | 비어선 | | | | 어선 | 소계 |
| 해영 | 양사고의 원인 | | 여객선 | 화물선 | 유조선 | 예인선 | 기 타 | 수상 레저기구 | 계 | OTE. | 工 /11 |
| | | 2014 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| | | 2015 | _ | _ | 1 | - | _ | - | 1 | 3 | 4 |
| 취 | 화기취급 불량, | 2016 | - | - | - | - | _ | - | - | 1 | 1 |
| T 급 | 전선노후, 합선 | 2017 | _ | _ | - | - | _ | - | _ | 2 | 2 |
| 불 | | 2018 | 1 | _ | - | - | _ | - | 1 | 2 | 3 |
| 량 | | 계 | 1 | _ | 2 | _ | _ | - | 3 | 10 | 13 |
| 및 | | 2014 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 16 | 16 | 32 |
| | | 2015 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | _ | 30 | 22 | 52 |
| 결 | 계 | 2016 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 28 | 12 | 40 |
| 함 | 711 | 2017 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 24 | 22 | 46 |
| | | 2018 | 15 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 29 | 16 | 45 |
| | | 계 | 72 | 16 | 14 | 14 | 11 | - | 127 | 88 | 215 |
| | | 2014 | _ | _ | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 3 |
| | | 2015 | _ | | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 3 |
| | 여객, 화물의 | 2016 | _ | 1 | 2 | - | _ | - | 3 | - | 3 |
| | 적재불량 | 2017 | _ | 2 | - | 1 | _ | - | 3 | 3 | 6 |
| 기 | | 2018 | _ | _ | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| | | 계 | _ | 3 | 7 | 2 | 1 | - | 13 | 6 | 19 |
| | | 2014 | _ | 2 | - | - | _ | _ | 2 | 3 | 5 |
| 타 | | 2015 | _ | 3 | - | - | 4 | _ | 7 | 4 | 11 |
| | 선박운항관리 | 2016 | _ | _ | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 8 | 13 |
| | 부적절 | 2017 | _ | 4 | 2 | _ | 1 | _ | 7 | 8 | 15 |
| | | 2018 | 1 | _ | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| | | 계 | 1 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1 | 26 | 24 | 50 |

^{*} 기타 : 부선, 준설선, 여객도선, 유선, 관용선, 해경정, 군함, 어업지도선 등

^{** 2017}년부터 기타선에 포함되었던 수상레저기구를 분리하여 별도항목으로 표시함

| <u>(</u> 표 | 21) | | | | | | | | | [| <u> </u> 위 : 건 |
|-----------------------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----|------|----------------|
| | | 용 도 | | | | 비어선 | | | | 0144 | ᇫᆌ |
| 해영 | 양사고의 원인 | | 여객선 | 화물선 | 유조선 | 예인선 | 기 타 | 수상 레저기구 | 계 | 어선 | 소계 |
| | | 2014 | _ | _ | _ | - | _ | - | - | _ | - |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| | 승무원 배승 | 2016 | - | _ | - | - | - | - | - | - | - |
| | 부적절 | 2017 | - | _ | - | - | - | - | _ | 1 | 1 |
| | | 2018 | - | _ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 계 | - | _ | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | | 2014 | - | _ | - | 1 | - | - | 1 | _ | 1 |
| _, | | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| 기 | 항해원조시설 | 2016 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | 부적절 | 2017 | 2 | _ | - | - | 1 | - | 3 | _ | 3 |
| | | 2018 | - | _ | _ | _ | 1 | - | 1 | _ | 1 |
| | | 계 | 2 | - | _ | 1 | 3 | - | 6 | | 6 |
| | | 2014 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 |
| | | 2015 | _ | _ | - | - | - | - | - | _ | - |
| | 기상 등 | 2016 | 1 | _ | _ | - | 1 | - | 2 | 3 | 5 |
| 타 | 불가항력 | 2017 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 |
| ' | | 2018 | 2 | _ | - | 1 | 1 | _ | 4 | 1 | 5 |
| | | 계 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | - | 12 | 4 | 16 |
| | | 2014 | - | _ | - | - | - | - | _ | - | - |
| | | 2015 | _ | _ | - | - | - | - | _ | 3 | 3 |
| | 기 타 | 2016 | - | _ | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| | | 2017 | 1 | _ | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| | | 2018 | - | _ | - | - | - | - | _ | 2 | 2 |
| | | 계 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | 2 | 7 | 9 |

^{*} 기타 : 부선, 준설선, 여객도선, 유선, 관용선, 해경정, 군함, 어업지도선 등

^{** 2017}년부터 기타선에 포함되었던 수상레저기구를 분리하여 별도항목으로 표시함

| (丑 | 21) | | | | | | | | | [| <u> </u> 위 : 건 |
|--------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|----------------|
| | | 용 도 | | | | 비어선 | | | | 어선 | 소계 |
| 해영 | 양사고의 원인 | | 여객선 | 화물선 | 유조선 | 예인선 | 기 타 | 수상 레저기구 | 계 | 이전 | /II |
| | | 2014 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 9 | 3 | 12 |
| ١. | | 2015 | - | 3 | 2 | - | 5 | - | 10 | 7 | 17 |
| 기 | 계 | 2016 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | _ | 12 | 12 | 24 |
| 타 | /11 | 2017 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | _ | 17 | 13 | 30 |
| | | 2018 | 3 | _ | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 18 |
| | | 계 | 8 | 14 | 10 | 9 | 17 | 1 | 59 | 42 | 101 |
| | | 2014 | 11 | 33 | 19 | 20 | 5 | - | 88 | 95 | 183 |
| | | 2015 | 20 | 25 | 18 | 28 | 13 | _ | 104 | 107 | 211 |
| | 합 계 | 2016 | 39 | 18 | 15 | 21 | 13 | - | 106 | 116 | 222 |
| | 김 계 | 2017 | 30 | 17 | 10 | 22 | 19 | - | 98 | 135 | 233 |
| | | 2018 | 23 | 14 | 13 | 26 | 9 | 4 | 89 | 98 | 187 |
| | | 계 | 123 | 107 | 75 | 117 | 59 | 4 | 485 | 551 | 1,036 |

* 기타 : 부선, 준설선, 여객도선, 유선, 관용선, 해경정, 군함, 어업지도선 등

^{** 2017}년부터 기타선에 포함되었던 수상레저기구를 분리하여 별도항목으로 표시함

25. 사고종류별 해양사고 원인현황(재결분)

| (## . | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
|-------|--------------|----------|----|--------|--------|--------|----------|--------|----------|----------|---------|----------|
| | | 96 17 | 충돌 | 접 촉 | 좌 초 | 전 복 | 화재 폭발 | 침 몰 | 기관 손상 | 안전 사고 | 기 타* | 계 |
| 해임 | · 당사고의 원인 | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | _ | _ | 1 | _ | _ | - | _ | - | - | 1 |
| | | 2015 | - | _ | 1 | _ | 1 | - | _ | - | 3 | 5 |
| | 출항준비 | 2016 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | _ | - | 5 | 9 |
| | 불량 | 2017 | - | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | 2 |
| | | 2018 | 1 | _ | 1 | 2 | _ | ı | _ | - | ı | 4 |
| 운 | | 계 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | _ | _ | 9 | 21 |
| | | 2014 | - | _ | _ | _ | _ | I | _ | _ | ı | _ |
| | | 2015 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ |
| | 수로조사 | 2016 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 항 | 불충분 | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ |
| 0 | | 2018 | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | - |
| | | 계 | - | _ | - | - | - | - | _ | - | - | _ |
| | | 2014 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | 2 |
| | | 2015 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 |
| 과 | 침로의 선정 | 2016 | - | - | 1 | - | _ | - | - | - | - | 1 |
| | 유지불량 | 2017 | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | _ |
| | | 2018 | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | _ |
| l | | 계 | 3 | - | 1 | _ | _ | - | - | _ | - | 4 |
| 실 | | 2014 | - | _ | 4 | _ | _ | - | _ | - | - | 4 |
| | | 2015 | _ | 1 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | - | 5 |
| | 선위확인 | 2016 | _ | _ | 10 | _ | _ | - | _ | _ | - | 10 |
| | 소홀 | 2017 | - | _ | 13 | _ | _ | - | _ | _ | - | 13 |
| | | 2018 | - | 1 | 11 | _ | _ | _ | _ | _ | - | 12 |
| | | 계 | - | 2 | 42 | - | - | - | - | - | - | 44 |

^{*} 기타: 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등 ** 2018년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

| | <i></i> | | | | | | | | | | | 2 11 2 2 11 |
|-------------|--------------|--------|-----|----|----|---|----|---|----|----|----|-------------|
| | | % H | 충 | 접 | 좌 | 전 | 화재 | 침 | 기관 | 안전 | 기 | 계 |
| | | | 돌 | 촉 | 초 | 복 | 폭발 | 몰 | 손상 | 사고 | 타* | , " |
| 해임 | · 당사고의 원인 | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 1 | 4 | 2 | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | 9 |
| | | 2015 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
| | 조선 | 2016 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | 14 |
| | 부적절 | 2017 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | _ | 8 |
| | | 2018 | 5 | 1 | 1 | _ | - | 3 | - | - | _ | 10 |
| | | 계 | 18 | 13 | 6 | 3 | - | 5 | - | 4 | 2 | 51 |
| 운 | | 2014 | 169 | 7 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 185 |
| | | 2015 | 127 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 136 |
| | 경계소홀 | 2016 | 133 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | _ | 139 |
| ÷1 | 경세고출 | 2017 | 147 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 154 |
| 항 | | 2018 | 71 | 2 | 1 | - | - | _ | - | - | 1 | 75 |
| | | 계 | 647 | 15 | 10 | 4 | - | 3 | - | 1 | 9 | 689 |
| | | 2014 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | _ | 4 |
| 과 | | 2015 | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | - | - | _ | 8 |
| 叶 | 황천대비 | 2016 | 2 | - | - | - | - | _ | - | - | - | 2 |
| | 대응불량 | 2017 | 7 | 1 | 1 | - | - | _ | - | - | _ | 9 |
| | | 2018 | 6 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 12 |
| 실 실 | | 계 | 17 | 2 | 4 | 3 | - | 7 | - | 2 | _ | 35 |
| | | 2014 | 1 | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | 1 |
| | | 2015 | _ | _ | _ | _ | _ | ı | _ | _ | _ | _ |
| | 묘박 계류의 | 2016 | 1 | _ | _ | _ | _ | ı | _ | _ | _ | 1 |
| | 부적절 | 2017 | 1 | _ | 4 | 1 | _ | ı | _ | _ | 1 | 7 |
| | | 2018 | 2 | _ | _ | _ | _ | ı | _ | _ | _ | 2 |
| | | 계 | 5 | _ | 4 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 11 |

^{*} 기타: 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등 ** 2018년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

| | 기 타* - - | 계 15 |
|-------------------------------|-------------------|---------|
| | - - | 15 |
| 2014 15 - - - - - | - | 15 |
| | - | |
| 2015 21 | | 21 |
| 항행법규 2016 35 | - | 35 |
| 위반 2017 36 | - | 36 |
| 2018 27 | - | 27 |
| 계 134 | - | 134 |
| 운 2014 1 | - | 1 |
| 2015 2 | - | 2 |
| 복무감독 2016 4 | - | 4 |
| 소홀 2017 4 | - | 4 |
| 항 2018 2 | - | 2 |
| 계 12 | - | 12 |
| 2014 3 - 1 | - | 4 |
| 2015 4 - 1 | 1 | 6 |
| 과 당직근무 2016 6 1 4 - 1 | 2 | 14 |
| 태만 2017 3 - 1 | - | 4 |
| 2018 3 | - | 3 |
| 계 19 1 7 - 1 | 3 | 31 |
| 2014 1 19 | - | 20 |
| 2015 1 1 1 31 | 5 | 38 |
| 선내작업 2016 1 1 1 - 22 | 4 | 28 |
| 안전수칙 | 4 | 21 |
| 2018 26 | 3 | 29 |
| 계 3 3 1 - 113 | 16 | 136 |

^{*} 기타: 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등 ** 2018년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

| | <i>LL</i>) | | | | | | | | | | | 2 11 5 5 11 |
|---------|-------------|--------------|-------|----|--------|--------|----------|----|----------|----------|---------|-------------|
| | | , 아 FI | ·청o 노 | 접촉 | 좌 초 | 전 복 | 화재 폭발 | 침 | 기관 손상 | 안전 사고 | 기 타* | 계 |
| 해영 | · 당사고의 원인 | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | 2015 | 1 | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | - | 1 | 4 |
| | 운항과실 | 2016 | 4 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 7 |
| 운 | 기타 | 2017 | - | 1 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 3 |
| l | | 2018 | 8 | 2 | 2 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 13 |
| 항 | | 계 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | _ | _ | 2 | 27 |
| 과 | | 2014 | 191 | 12 | 13 | 1 | 2 | 4 | - | 21 | 2 | 246 |
| | | 2015 | 160 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | _ | 33 | 13 | 236 |
| 실 | 계 | 2016 | 185 | 8 | 18 | 7 | 2 | 3 | - | 28 | 13 | 264 |
| | 741 | 2017 | 199 | 6 | 20 | 3 | _ | 3 | - | 20 | 10 | 261 |
| | | 2018 | 123 | 6 | 18 | 2 | _ | 6 | - | 30 | 4 | 189 |
| | | 계 | 858 | 38 | 81 | 17 | 8 | 20 | - | 132 | 42 | 1,196 |
| | | 2014 | 1 | - | _ | - | 6 | _ | 5 | - | 2 | 14 |
| | | 2015 | - | 2 | _ | 1 | 10 | _ | 14 | 1 | 5 | 33 |
| 취 | 선체, 기관설비 | 2016 | 1 | _ | _ | 1 | 2 | _ | 14 | - | 4 | 22 |
| ;; | 결함 | 2017 | 1 | - | _ | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 19 |
| 불 | | 2018 | 1 | - | _ | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 23 |
| 량 | | 계 | 4 | 2 | _ | 4 | 27 | 3 | 47 | 5 | 19 | 111 |
| 및 | | 2014 | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | 1 | 4 |
| | | 2015 | _ | _ | - | _ | 3 | _ | _ | _ | 1 | 4 |
| 결 | 기관설비 | 2016 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 |
| 함 | 취급불량 | 2017 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | - | - | _ | 2 |
| | | 2018 | 2 | _ | - | _ | 7 | _ | 4 | 3 | 4 | 20 |
| | | 계 | 2 | _ | _ | _ | 16 | _ | 4 | 3 | 6 | 31 |

^{*} 기타: 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등 ** 2018년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

| | | 용 도 | 충 | 접 | 좌 | 전 | 화재 | 침 | 기관 | 안전 | 기 | 7.11 |
|---------|--------------|------|---|---|---|----|----|---|----|----|----|------|
| | | | 돌 | 촉 | 초 | 복 | 폭발 | 몰 | 손상 | 사고 | 타* | 계 |
| 해영 | · 당사고의 원인 | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | _ | - | _ | 4 | 8 | 1 | _ | _ | 4 | 17 |
| | | 2015 | - | Ī | - | - | 9 | - | - | | 3 | 12 |
| 취 | 화기취급 불량, | 2016 | - | 1 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | | 4 | 15 |
| 급 | 전선노후, 합선 | 2017 | - | - | - | - | 7 | - | 8 | 1 | 10 | 26 |
| 불 | | 2018 | _ | | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | 3 |
| 량 | | 계 | - | 1 | _ | 8 | 31 | 2 | 9 | 1 | 21 | 73 |
| 및 | | 2014 | 1 | - | _ | 4 | 17 | 1 | 5 | _ | 7 | 35 |
| ^ | | 2015 | - | 2 | - | 1 | 22 | - | 14 | 1 | 9 | 49 |
| 결 | 계 | 2016 | 1 | 1 | _ | 5 | 7 | 1 | 15 | _ | 8 | 38 |
| 함 | 71 | 2017 | 1 | 1 | _ | 1 | 12 | 1 | 17 | 2 | 13 | 47 |
| | | 2018 | 3 | - | - | 1 | 16 | 2 | 9 | 6 | 9 | 46 |
| | | 계 | 6 | 3 | _ | 12 | 74 | 5 | 60 | 9 | 46 | 215 |
| | | 2014 | - | İ | _ | ı | - | ı | _ | - | 2 | 2 |
| | | 2015 | - | İ | - | 1 | - | - | _ | - | Ī | 1 |
| | 여객, 화물의 | 2016 | - | - | - | 1 | - | - | _ | - | - | 1 |
| | 적재불량 | 2017 | _ | - | - | 5 | 1 | 1 | _ | - | 1 | 8 |
| 기 | | 2018 | _ | - | _ | 2 | 1 | 1 | _ | - | - | 4 |
| | | 계 | - | - | - | 9 | 2 | 2 | _ | - | 3 | 16 |
| | | 2014 | - | - | _ | - | _ | 2 | - | 3 | - | 5 |
| 타 | | 2015 | 2 | 2 | _ | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 13 |
| | 선박운항관리 | 2016 | 2 | _ | 1 | _ | 3 | 1 | _ | 6 | 1 | 14 |
| | 부적절 | 2017 | _ | _ | _ | 1 | _ | 3 | _ | 9 | 4 | 17 |
| | | 2018 | - | 1 | _ | - | _ | 1 | _ | 2 | 2 | 6 |
| | | 계 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | _ | 22 | 10 | 55 |

^{*} 기타: 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등 ** 2018년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

| | | 용 도 | ÷ | 7 4 | ⊼ I | ᄊ | -1 -11 | - -1 | 71.71 | | 71 | |
|----|---------|------|--------|------------|------------|---|--------|-----------------|-------|----|----|----|
| | | | 충 _ | 접 - | 좌 | 전 | 화재 | 침 | 기관 | 안전 | 기 | 계 |
| | | | 돌 | 촉 | 초 | 복 | 폭발 | 몰 | 손상 | 사고 | 타* | |
| 해영 | 냥사고의 원인 | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | - | - |
| | | 2015 | - | _ | 1 | - | _ | _ | _ | _ | - | - |
| | 승무원 배승 | 2016 | _ | - | - | _ | _ | _ | - | - | _ | - |
| | 부적절 | 2017 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | 2018 | _ | - | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | - |
| | | 계 | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 |
| | | 2014 | _ | 1 | - | - | - | _ | - | - | _ | 1 |
| 기 | | 2015 | - | - | - | - | - | _ | - | - | - | - |
| ' | 항해원조시설 | 2016 | _ | - | - | = | - | = | - | - | 1 | 1 |
| | 부적절 | 2017 | 2 | 1 | _ | _ | - | _ | - | 1 | _ | 4 |
| | | 2018 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| | | 계 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
| | | 2014 | - | 1 | 3 | - | - | _ | _ | 1 | - | 5 |
| | | 2015 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | | Ī | 1 |
| | 기상 등 | 2016 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | | 1 | 6 |
| l | 불가항력 | 2017 | 2 | - | 1 | _ | - | 1 | - | - | 1 | 5 |
| 타 | | 2018 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 10 |
| | | 계 | 11 | 1 | 4 | 2 | - | 6 | - | 1 | 2 | 27 |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| | | 2015 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 5 |
| | 기 타 | 2016 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 6 |
| | 기 다 | 2017 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 |
| | | 2018 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 7 |
| | | 계 | 13 | _ | ı | 1 | 5 | 2 | _ | 4 | 1 | 26 |

^{*} 기타 : 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등

| | | 용도 | 충 | 접 촉 | 좌 초 | 전 복 | 화재 폭발 | 침 몰 | 기관 손상 | 안전 사고 | 기 타* | 계 |
|----|---------|------|-----|--------|--------|--------|----------|--------|----------|----------|---------|-------|
| 해양 | 양사고의 원인 | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | _ | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 13 |
| l | | 2015 | 2 | 2 | _ | 2 | 4 | 4 | _ | 3 | 3 | 20 |
| 기 | 계 | 2016 | 5 | - | 1 | 2 | 5 | 5 | - | 6 | 4 | 28 |
| 타 | 711 | 2017 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | - | 13 | 6 | 43 |
| ' | | 2018 | 13 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | _ | 3 | 2 | 28 |
| | | 계 | 30 | 6 | 5 | 14 | 12 | 19 | _ | 29 | 17 | 132 |
| | | 2014 | 192 | 14 | 16 | 5 | 19 | 7 | 5 | 25 | 11 | 294 |
| | | 2015 | 162 | 10 | 12 | 7 | 30 | 8 | 14 | 37 | 25 | 305 |
| | 합 계 | 2016 | 191 | 9 | 19 | 14 | 14 | 9 | 15 | 34 | 25 | 330 |
| | 집 계 | 2017 | 210 | 7 | 21 | 10 | 13 | 9 | 17 | 35 | 29 | 351 |
| | | 2018 | 139 | 7 | 18 | 7 | 18 | 11 | 9 | 39 | 15 | 263 |
| | | 계 | 894 | 47 | 86 | 43 | 94 | 44 | 60 | 170 | 105 | 1,543 |

* 기타: 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등 ** 2018년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

Ⅱ. 충돌사고 현황

26. 선박용도별 충돌사고현황(재결분)

(표 23) 단위: 건

| (エ 23) | | | | | 인케·선 |
|------------|------|---------------|-------|-------------|----------|
| 용 도 연 도 | 비어선간 | 비어선과 어 선 간 | 어 선 간 | 기 타 (미상) | 계 |
| 2014 | 10 | 43 | 37 | - | 90 |
| 2015 | 17 | 36 | 24 | - | 77 |
| 2016 | 15 | 44 | 32 | - | 91 |
| 2017 | 16 | 48 | 36 | - | 100 |
| 2018 | 16 | 24 | 27 | - | 67 |

27. 시간별 충돌사고현황(재결분)

(표 24) 단위: 건

| 시 간 연 도 | 00시이후 ~04시미만 | 04시이후 ~08시미만 | 08시이후 ~12시미만 | 12시이후 ~16시미만 | 16시이후 ~20시미만 | 20시이후 ~24시미만 | 계 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 2014 | 16 | 29 | 20 | 13 | 6 | 6 | 90 |
| 2015 | 12 | 21 | 11 | 16 | 11 | 6 | 77 |
| 2016 | 13 | 24 | 24 | 16 | 8 | 6 | 91 |
| 2017 | 12 | 28 | 27 | 16 | 10 | 7 | 100 |
| 2018 | 10 | 18 | 16 | 11 | 5 | 7 | 67 |

28. 충돌시 시정상태(재결분)

(표 25) 단위 : 건

| 시 정연도 | 무 중 | 맑은날씨 | 기상악화 (기상특보) | 기 타 (미상) | 계 |
|-------|-----|------|----------------|-------------|-----|
| 2014 | 21 | 49 | 1 | 19 | 90 |
| 2015 | 6 | 49 | 1 | 21 | 77 |
| 2016 | 7 | 7 56 | | 26 | 91 |
| 2017 | 9 | 47 | 4 | 40 | 100 |
| 2018 | 5 | 44 | 16 | 2 | 67 |

29. 해역별 충돌사고현황(재결분)

(표 26) 단위:건

| (11 20) | | | | | |
|------------|-----|-------|----------------|------------|-----|
| 해 역 연 도 | 항 내 | 영 해 내 | 원양구역 (근해포함) | 기 타 (외국영해) | 계 |
| 2014 | 10 | 69 | 11 | - | 90 |
| 2015 | 12 | 52 | 7 | 6 | 77 |
| 2016 | 13 | 68 | 7 | 3 | 91 |
| 2017 | 23 | 68 | 8 | 1 | 100 |
| 2018 | 17 | 36 | 12 | 2 | 67 |

30. 충돌시 속도분석(재결분)

(표 27) 단위 : 척

| (32 21) | | | | | | <u> </u> |
|------------|-------|-------|------------------|--------|-----|----------|
| 속 도 연 도 | 정선정박중 | 5노트미만 | 5노트이상~ 10노트미만 | 10노트이상 | 기 타 | 계 |
| 2014 | 34 | 26 | 75 | 45 | 12 | 192 |
| 2015 | 31 | 19 | 51 | 47 | 14 | 162 |
| 2016 | 44 | 30 | 55 | 50 | 11 | 190 |
| 2017 | 49 | 30 | 59 | 64 | 8 | 210 |
| 2018 | 47 | 25 | 38 | 27 | 9 | 146 |

* 기타 : 부선, 미상

31. 상대선 초인거리 분석(재결분)

(표 28)

| 초인거리 연 도 | 1마일미만 | 1~2마일 | 2~5마일 | 5마일이상 | 미발견 | 기 타 | 계 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 2014 | 88 | 15 | 24 | 8 | 44 | 13 | 192 |
| 2015 | 70 | 5 | 18 | 9 | 52 | 8 | 162 |
| 2016 | 75 | 20 | 12 | 8 | 64 | 11 | 190 |
| 2017 | 63 | 28 | 18 | 7 | 86 | 8 | 210 |
| 2018 | 28 | 15 | 10 | 3 | 81 | 9 | 146 |

* 기타 : 부선, 미상

32. 충돌선박 톤수별 사고현황(재결분)

(표 29)

| | | | | | | | | , , |
|------------------|-----------|------------------|----|---------------------|----|--------------|--------------|-----|
| 수 톤 도 연 | 20톤 미만 | 20톤이상~ 100톤미만 | | 500톤이상~ 1,000톤미만 | | 5,000톤 이상 | 기 타 (미 상) | 계 |
| 2014 | 74 | 48 | 29 | 6 | 16 | 18 | 1 | 192 |
| 2015 | 67 | 31 | 10 | 6 | 19 | 28 | 1 | 162 |
| 2016 | 86 | 41 | 16 | 6 | 17 | 24 | - | 190 |
| 2017 | 89 | 48 | 26 | 7 | 18 | 20 | 2 | 210 |
| 2018 | 47 | 48 | 21 | 5 | 14 | 10 | 1 | 146 |

33. 조선 책임별 현황(재결분)

(표 30) 단위 : 명

| 구 분 연 도 | 선 장 | 1등항해사 | 2등항해사 | 3등항해사 | 기 타 | 계 |
|------------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2014 | 147 | 8 | 13 | 6 | 18 | 192 |
| 2015 | 108 | 12 | 10 | 2 | 30 | 162 |
| 2016 | 151 | 9 | 10 | 4 | 16 | 190 |
| 2017 | 171 | 8 | 7 | 3 | 21 | 210 |
| 2018 | 122 | 6 | 1 | 1 | 16 | 146 |

^{*} 기타 : 도선사, 항해사, 갑판수, 기타직무 등

34. 충돌 원인별 현황(재결분)

(표 31) 단위:건

| 원 인 | 운 | 항 과 실 | | 7 | 기 | 기 | |
|------|---------------------------------------|---|--------|--------|---------|---|-----|
| 연도 | 충돌예방규칙, 충돌 회피 등 위반, 법령 규제사항 미준수 | 경계. 선위 확인, 침 로선정 유지 등 항해 일반원칙의 미준수 | 기 타 | 관취급 불량 | 기상등불가항력 | 타 | 계 |
| 2014 | 2 | 87 | - | 1 | - | - | 90 |
| 2015 | 6 | 70 | 1 | - | - | - | 77 |
| 2016 | 16 | 70 | 2 | 1 | - | 2 | 91 |
| 2017 | 12 | 84 | 2 | 1 | - | 1 | 100 |
| 2018 | 11 | 46 | 3 | 3 | 3 | 1 | 67 |

Ⅲ. 어선사고 현황

35. 어선 해양사고 발생현황(동력어선)

(丑 32-1)

| 연 도 구 분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 선 박 등 록 척 수 (A) | 67,191 | 66,234 | 66,067 | 65,846 | - |
| 총 톤 수 | 585,233 | 543,720 | 534,532 | 510,960 | - |
| 해양사고발생 척수 (B) | 1,029 | 1,621 | 1,794 | 1,939 | 2,013 |
| 해 양사고 발생 율 (B/A) | 1.53% | 2.45% | 2.71% | 2.94% | - |

^{* 2018}년 어선 등록척수는 2019년 12월경 발표 예정

36. 어선 해양사고 용도별 발생현황

(표 32-2) 단위 : 척

| 용도 | | 일 반 어 선 | | 711 | | |
|------|-------|---------|-------|-------|-------|--|
| 연 도 | 연·근 해 | 원 양 | 소 계 | 낚시 어선 | 계 | |
| 2017 | 1,695 | 9 | 1,704 | 235 | 1,939 | |
| 2018 | 1,763 | 18 | 1,781 | 232 | 2,013 | |

^{* 2017}년 통계표 신설

37. 어선 해양사고 종류별 발생현황

(표 33) 단위 : 건

| 사고 종류 연도 | 충돌 | 접촉 | 좌초 | 전복 | 화재 폭발 | 침몰 | 기관 손상 | 안전 사고 | 부유물 감김 | 운항 저해 | 해양 오염 | 기타 | 계 |
|----------------|-----|----|-----|----|----------|----|----------|----------|-----------|----------|----------|-----|-------|
| 2014 | 102 | 3 | 74 | 22 | 74 | 11 | 252 | 81 | 120 | 18 | _ | 139 | 896 |
| 2015 | 159 | 12 | 65 | 25 | 65 | 23 | 477 | 119 | 188 | 31 | _ | 297 | 1,461 |
| 2016 | 145 | 7 | 112 | 36 | 91 | 13 | 523 | 113 | 225 | 54 | _ | 327 | 1,646 |
| 2017 | 176 | 13 | 116 | 47 | 72 | 13 | 557 | 121 | 249 | 49 | _ | 365 | 1,778 |
| 2018 | 174 | 7 | 106 | 28 | 90 | 23 | 588 | 136 | 222 | 68 | 27 | 377 | 1,846 |

^{*} 기타 : 침수, 추진축계손상, 조타장치손상, 속구손상, 시설물손상, 행방불명 등

^{** 2017}년부터 "안전·운항저해"항목이 분리되고 "안전저해"가 "부유물감김"으로 명칭변경

^{*** 2018}년부터 "인명시상"이 "안전사고"로 명칭변경, 기타에 포함되었던 "해양오염"을 분리하여 별도 항목 표시

38. 어선 해양사고 해역별 발생현황

(표 34) 단위 : 건

| <u> </u> | 34) | | | | | | |
|----------|------------|------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| 해 | <u>O</u> : | 연 도 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 인천항 및 진입수로 | 6 | 7 | 13 | 8 | 14 |
| | | 장항, 군산항 및 진입수로 | 5 | 6 | 11 | 13 | 19 |
| | 개 | 대산항 | _ | 3 | 1 | _ | 1 |
| | 항 | 평택·당진항 | _ | 1 | 4 | 5 | 9 |
| | | 목포항 및 진입수로 | 8 | 1 | 11 | 21 | 24 |
| | 및 | 여수항, 광양항 및 진입수로 | _ | 5 | 4 | 6 | 4 |
| | | 삼천포, 통영항 및 통영해만, 견내량수로 | 3 | 36 | 14 | 8 | 1 |
| 국 | 진 | 마산항, 진해항, 진해만(가덕수로) | 2 | 11 | 11 | 3 | 1 |
| | 입 | 부산항 및 진입수로 | 11 | 26 | 33 | 20 | 2 |
| | 수 | 부산-거제수역(옥포, 장승포항) | _ | 2 | _ | _ | _ |
| 내 | 로 | 울산항 및 진입수로, 포항항 | 3 | 20 | 14 | 17 | 10 |
| | | 동해, 속초, 삼척항 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 |
| | | 제주, 서귀포항 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 |
| | | 기타 개항 | 1 | 9 | 14 | 20 | 16 |
| | 영 | 동 해 | 86 | 160 | 204 | 214 | 283 |
| | 해 | 서 해 | 280 | 375 | 399 | 489 | 456 |
| | | 남 해 | 283 | 557 | 587 | 667 | 741 |
| | | 계 | 695 | 1,225 | 1,335 | 1,501 | 1,588 |
| | | 동 해 | 60 | 97 | 127 | 123 | 104 |
| 국 | | 서 해 | 23 | 34 | 32 | 40 | 45 |
| | | 남 해 | 75 | 73 | 94 | 87 | 69 |
| 외 | | 기 타 | 43 | 32 | 60 | 27 | 40 |
| | | 계 | 201 | 236 | 313 | 277 | 258 |
| | 총 | 계 | 896 | 1,461 | 1,648 | 1,778 | 1,846 |

^{*} 기타개항(9개) : 경인항, 서울항, 태안항, 보령항, 완도항, 하동항, 고현항, 호산항, 옥계항

[※] 해역분류: '영해'는 개항, 지정항 및 진입로를 제외한 영해내를 말하며 국외 해역중 '동·서· 남해'는 한국영해, 일본영해, 중국영해를 제외한 동·서·남해 공해

39. 어선 해양사고 시간별 발생현황

(표 35) 단위 : 건

| 시 간 연 도 | 0시이후 ~4시미만 | 4시이후 ~8시미만 | 8시이후 ~12시미만 | 12시이후 ~16시미만 | 16시이후 ~20시미만 | 20시이후 ~24시미만 | 계 |
|------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 2014 | 90 | 196 | 211 | 169 | 151 | 79 | 896 |
| 2015 | 131 | 309 | 359 | 304 | 232 | 126 | 1,461 |
| 2016 | 150 | 293 | 448 | 340 | 270 | 145 | 1,646 |
| 2017 | 145 | 345 | 457 | 386 | 282 | 163 | 1,778 |
| 2018 | 162 | 384 | 461 | 378 | 299 | 162 | 1,846 |

40. 어선 해양사고 총톤수별 발생현황

(표 36) 단위 : 척

| 톤수 연도 | 1톤 미만 | 1톤~ 2톤미만 | 2톤~ 5톤미만 | 5톤~ 10톤미만 | 10톤~ 20톤미만 | 20톤~ 50톤메만 | 50톤~ 100미만 | 100톤~ 500미만 | 500톤 이상 | 미 상 | 계 |
|----------|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|-----|-------|
| 2014 | - | - | 343 | 306 | 42 | 190 | 102 | 32 | 8 | 6 | 1,029 |
| 2015 | - | - | 646 | 485 | 48 | 266 | 119 | 40 | 13 | 4 | 1,621 |
| 2016 | - | _ | 703 | 529 | 52 | 327 | 124 | 50 | 7 | 2 | 1,794 |
| 2017 | 42 | 206 | 563 | 601 | 57 | 282 | 141 | 35 | 7 | 5 | 1,939 |
| 2018 | 58 | 219 | 572 | 591 | 51 | 322 | 144 | 38 | 15 | 3 | 2,013 |

^{* 2017}년부터 5톤 미만 어선사고의 톤수구간을 분할

41. 어선 해양사고 종류별 인명피해 현황

(표 37) 단위 : 명

| | 고종류 도 | 충돌 | 접촉 | 좌초 | 전복 | 화재 폭 발 | 침몰 | 기관 손상 | 안전 사고 | 기타 | 계 |
|-----|-----------|-----|----|----|----|------------------|----|----------|----------|----|-----|
| | 2014 | 14 | - | 1 | 6 | 9 | 29 | - | 30 | - | 89 |
| | 2015 | 9 | - | 1 | 17 | 1 | 5 | - | 29 | - | 62 |
| 사 망 | 2016 | 7 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 45 | - | 60 |
| | 2017 | 24 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | _ | 33 | _ | 73 |
| | 2018 | 9 | - | 2 | 12 | - | 1 | - | 34 | - | 58 |
| | 2014 | 3 | _ | - | 1 | 5 | 26 | - | 9 | - | 44 |
| | 2015 | 3 | _ | - | 5 | - | 1 | _ | 10 | _ | 19 |
| 실 종 | 2016 | 13 | - | - | 9 | 1 | - | - | 20 | - | 43 |
| | 2017 | 6 | - | - | 7 | - | 1 | - | 13 | - | 27 |
| | 2018 | 9 | - | - | 11 | - | - | - | 8 | 3 | 31 |
| | 2014 | 110 | 5 | 2 | - | 9 | - | 2 | 45 | 3 | 176 |
| | 2015 | 84 | - | - | 6 | 2 | 2 | 1 | 90 | 1 | 186 |
| 부 상 | 2016 | 106 | 2 | 38 | 1 | 10 | 2 | - | 55 | 7 | 221 |
| | 2017 | 122 | 22 | 22 | 5 | 4 | _ | _ | 76 | 1 | 252 |
| | 2018 | 106 | 1 | 7 | 10 | 11 | 1 | ı | 76 | 2 | 214 |

^{*} 기타 : 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등 ** 2018년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

42. 어선 해양사고 원인별 현황(재결분)

(표 38) 단위 : 건

| / | | | | | | |
|-------|-------------------|------|------|------|------|------|
| 해양사 | 고의 원인 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | 출항준비불량 | - | 1 | _ | 5 | 2 |
| | 수로조사불충분 | - | - | - | - | - |
| | 침로의 선정 유지불량 | - | - | - | - | - |
| 운 | 선위확인 소홀 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| | 조선 부적절 | 2 | 3 | 3 | 1 | _ |
| 항 | 경계소홀 | 56 | 36 | 46 | 57 | 33 |
| | 황천대비·대응 불량 | 3 | 3 | - | 2 | 1 |
| | 묘박 계류의 부적절 | - | - | _ | _ | - |
| 과 | 항행법규 위반 | _ | 6 | 11 | 6 | 4 |
| | 복무감독 소홀 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 실 | 당직근무 태만 | - | - | 5 | 3 | 1 |
| | 선내작업안전수칙 미준수 | 11 | 21 | 16 | 14 | 22 |
| | 운항과실 기타 | _ | 2 | 1 | _ | _ |
| | 계 | 76 | 78 | 92 | 100 | 74 |
| 취급 | 선체, 기관설비 결함 | 8 | 8 | 4 | 13 | 9 |
| 불량 | 기관설비 취급 불량 | 6 | 11 | 7 | 7 | 5 |
| 및 | 화기취급 불량, 전선노후, 합선 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 결함 | 계 | 16 | 22 | 12 | 22 | 16 |
| | 여객, 화물의 적재불량 | - | - | - | 3 | 3 |
| 기 | 선박운항관리 부적절 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 |
| 71 | 승무원 배승 부적절 | _ | - | _ | 1 | _ |
| | 항해원조시설 등의 부적절 | _ | - | _ | _ | _ |
| _i | 기상 등 불가항력 | - | - | 3 | - | 1 |
| 타 | 기타 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
| | 계 | 3 | 7 | 12 | 13 | 8 |
| | 합 계 | 95 | 107 | 116 | 135 | 98 |
| | | | | | | |

^{* 1}사건은 1원인만 계상

43. 어선 해양사고 종류별 사고원인 현황(재결분)

| (# | | | | | | | | | | | | <u> 1 </u> |
|----|--------------|---------|----|--------|--------|--------|----------|--------|----------|----------|---------|--|
| | | 96 H | 충돌 | 접 촉 | 좌 초 | 전 복 | 화재 폭발 | 침 몰 | 기관 손상 | 안전 사고 | 기 타* | 계 |
| 해임 | · 당사고의 원인 | | | · | | · | | | | | | |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2015 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | - | - | _ | 1 |
| | 출항준비 | 2016 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | 2 | 2 |
| | 불량 | 2017 | - | _ | - | _ | _ | _ | - | - | 1 | 1 |
| | | 2018 | - | _ | - | 2 | _ | _ | - | - | - | 2 |
| 운 | | 계 | - | _ | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 |
| | | 2014 | - | - | - | - | _ | _ | - | - | - | _ |
| | | 2015 | - | _ | - | - | _ | _ | - | - | - | _ |
| | 수로조사 | 2016 | - | _ | - | _ | _ | _ | - | - | - | _ |
| 항 | 불충분 | 2017 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | _ | _ |
| 0 | | 2018 | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ |
| | | 계 | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | _ |
| | | 2014 | 1 | _ | - | - | _ | _ | - | - | _ | 1 |
| 71 | | 2015 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 과 | 침로의 선정 | 2016 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | 유지불량 | 2017 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ |
| | | 2018 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ |
| l | | 계 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 |
| 실 | | 2014 | - | - | 3 | - | _ | _ | - | _ | - | 3 |
| | | 2015 | - | 1 | 3 | _ | _ | _ | _ | - | - | 4 |
| | 선위확인 | 2016 | - | _ | 6 | _ | _ | _ | _ | - | - | 6 |
| | 소홀 | 2017 | _ | _ | 8 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 |
| | | 2018 | - | 1 | 8 | _ | _ | _ | _ | _ | - | 9 |
| | | 계 | - | 2 | 28 | - | _ | _ | _ | _ | - | 30 |

^{*} 기타: 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등 ** 2018년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

| (44 | / | | | | | | | | | | | <u> </u> |
|-----|---------|------|-----|----|--------|--------|----------|---|----------|----------|---------|----------|
| | | 용 도 | 챵 달 | 접촉 | 좌 초 | 전 복 | 화재 폭발 | 침 | 기관 손상 | 안전 사고 | 기 타* | 계 |
| 해영 | 양사고의 원인 | | | | | · | | | | | · | |
| | | 2014 | - | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | - | _ | 2 |
| | | 2015 | 2 | - | 1 | - | _ | - | _ | - | 1 | 4 |
| | 조선 | 2016 | - | _ | 1 | 1 | _ | 1 | _ | - | - | 3 |
| | 부적절 | 2017 | 1 | _ | _ | _ | - | - | _ | - | - | 1 |
| | | 2018 | 2 | - | _ | _ | _ | - | _ | - | - | 2 |
| | | 계 | 5 | - | 4 | 1 | - | 1 | _ | - | 1 | 12 |
| 운 | | 2014 | 106 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 112 |
| | | 2015 | 66 | 1 | 2 | 1 | _ | - | _ | - | 2 | 72 |
| | 거게ㅅㅎ | 2016 | 80 | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | _ | - | - | 84 |
| - I | 경계소홀 | 2017 | 98 | 1 | - | - | _ | - | _ | - | 1 | 100 |
| 항 | | 2018 | 54 | 2 | 1 | - | _ | _ | _ | - | - | 57 |
| | | 계 | 404 | 8 | 6 | 2 | _ | 1 | _ | 1 | 3 | 425 |
| | | 2014 | - | - | - | 1 | _ | 2 | _ | - | - | 3 |
| 과 | | 2015 | - | - | - | 2 | _ | _ | _ | - | - | 2 |
| 1 | 황천대비 | 2016 | - | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | 대응불량 | 2017 | 4 | - | 1 | - | _ | - | _ | _ | - | 5 |
| | | 2018 | ı | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | - | 1 |
| 실 | | 계 | 4 | _ | 1 | 3 | _ | 3 | _ | _ | ı | 11 |
| | | 2014 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | 2015 | Í | - | - | - | _ | - | _ | - | ı | _ |
| | 묘박 계류의 | 2016 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | 1 |
| | 부적절 | 2017 | 1 | _ | 3 | 1 | _ | 1 | _ | _ | 1 | 4 |
| | | 2018 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | 계 | 1 | _ | 3 | 1 | _ | _ | _ | _ | - | 5 |

| 111 | | | | | | | | | | | | 2 11 5 5 0 |
|--------------|--------------|------|----|--------|--------|--------|----------|---|----------|----------|---------|------------|
| | | 용 | 충돌 | 접 촉 | 좌 초 | 전 복 | 화재 폭발 | 침 | 기관 손상 | 안전 사고 | 기 타* | 계 |
| 해양 | 양사고의 원인 | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 9 | - | _ | - | _ | - | _ | _ | - | 9 |
| | | 2015 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 14 |
| | 항행법규 | 2016 | 22 | - | _ | - | _ | - | _ | _ | - | 22 |
| | 위반 | 2017 | 16 | _ | - | _ | _ | - | - | _ | _ | 16 |
| | | 2018 | 14 | _ | - | - | _ | _ | - | - | _ | 14 |
| | | 계 | 75 | - | - | - | _ | - | - | _ | - | 75 |
| 운 | | 2014 | - | - | - | - | 1 | - | - | _ | - | 1 |
| | | 2015 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | 2 |
| | 복무감독 | 2016 | - | - | - | - | _ | - | - | 4 | - | 4 |
| جٰد | 소홀 | 2017 | - | - | - | - | _ | - | - | 4 | - | 4 |
| 항 | | 2018 | - | - | - | - | _ | _ | - | 2 | - | 2 |
| | | 계 | - | - | - | - | 1 | - | - | 12 | - | 13 |
| | | 2014 | 1 | - | - | - | _ | - | - | - | - | 1 |
| 과 | | 2015 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 |
| | 당직근무 | 2016 | 5 | _ | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 10 |
| | 태만 | 2017 | 2 | - | 1 | _ | _ | - | - | _ | _ | 3 |
| | | 2018 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 |
| 실 | | 계 | 10 | _ | 5 | _ | _ | _ | _ | - | 1 | 16 |
| | | 2014 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 11 | _ | 11 |
| | | 2015 | - | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 20 | _ | 21 |
| | 선내작업 안전수칙 | 2016 | - | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 15 | _ | 16 |
| | 인선무석 미준수 | 2017 | _ | _ | _ | 1 | _ | - | _ | 14 | _ | 15 |
| | | 2018 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 22 | _ | 22 |
| | | 계 | - | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | 82 | _ | 85 |

^{*} 기타: 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등 ** 2018년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

| (14 | 00) | | | | | | | | | | | <u> </u> |
|-------|----------|------|-----|----|--------|--------|----------|---|----------|----------|---------|----------|
| ᆒ | 양사고의 원인 | 용 | 충동 | 접촉 | 좌 초 | 전 복 | 화재 폭발 | 침 | 기관 손상 | 안전 사고 | 기 타* | 계 |
| OII 6 | 5시고의 전신 | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | _ | - | - | - | - | _ | - | - | _ | _ |
| | | 2015 | _ | - | - | - | 2 | _ | - | - | _ | 2 |
| | 운항과실 | 2016 | _ | - | _ | 1 | - | _ | _ | _ | _ | 1 |
| 운 | 기타 | 2017 | - | ı | _ | ı | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | 2018 | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 항 | | 계 | _ | 1 | _ | 1 | 2 | _ | - | _ | _ | 3 |
| 과 | | 2014 | 117 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 12 | - | 143 |
| | | 2015 | 83 | 2 | 7 | 4 | 2 | _ | - | 22 | 3 | 123 |
| 실 | וער | 2016 | 108 | 1 | 12 | 4 | - | 2 | - | 19 | 3 | 149 |
| | 계 | 2017 | 121 | 1 | 13 | 2 | - | _ | - | 18 | 2 | 157 |
| | | 2018 | 71 | 3 | 9 | 2 | - | 1 | - | 24 | - | 110 |
| | | 계 | 500 | 10 | 48 | 13 | 3 | 5 | - | 95 | 8 | 682 |
| | | 2014 | - | - | - | - | 7 | _ | - | - | 1 | 8 |
| | | 2015 | - | - | _ | - | 8 | _ | _ | _ | _ | 8 |
| 취 | 선체, 기관설비 | 2016 | - | 1 | _ | - | 3 | _ | _ | _ | 1 | 4 |
| 급 | 결함 | 2017 | _ | - | _ | - | 7 | _ | 2 | 1 | 3 | 13 |
| 불 | | 2018 | - | - | _ | 1 | 5 | _ | _ | 3 | _ | 9 |
| 량 | | 계 | - | 1 | _ | 1 | 30 | _ | 2 | 4 | 5 | 42 |
| 및 | | 2014 | - | 1 | _ | - | 5 | _ | 1 | _ | _ | 6 |
| ^ | | 2015 | _ | - | _ | 1 | 7 | _ | 2 | 1 | _ | 11 |
| 결 | 기관설비 | 2016 | 1 | - | _ | 1 | 2 | _ | 1 | _ | _ | 5 |
| 함 | 취급불량 | 2017 | 1 | _ | _ | 1 | 3 | _ | 1 | 1 | _ | 7 |
| | | 2018 | 2 | _ | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | 5 |
| | | 계 | 4 | - | _ | 3 | 20 | _ | 5 | 2 | _ | 34 |

| | | 용 | 충 돌 | 접 촉 | 좌 초 | 전 복 | 화재 폭발 | 침 몰 | 기관 손상 | 안전 사고 | 기 타* | 계 |
|---------|----------|------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|----------|---------|----|
| 해양 | 양사고의 원인 | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | _ | - | _ | _ | 2 | _ | _ | - | - | 2 |
| | | 2015 | - | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 |
| 취 | 화기취급 불량, | 2016 | _ | - | _ | - | 1 | _ | _ | - | _ | 1 |
| 급 | 전선노후, 합선 | 2017 | _ | - | - | - | 2 | _ | _ | - | - | 2 |
| 불 | | 2018 | _ | - | - | = | 2 | _ | _ | - | = | 2 |
| 량 | | 계 | _ | - | - | - | 8 | _ | - | - | _ | 8 |
| 및 | | 2014 | _ | - | - | - | 14 | _ | 1 | - | 1 | 16 |
| | | 2015 | - | - | - | 1 | 16 | _ | 2 | 1 | - | 20 |
| 결 | וער | 2016 | 1 | _ | _ | 1 | 6 | _ | 1 | | 1 | 10 |
| 함 | 계 | 2017 | 1 | - | _ | 1 | 12 | _ | 3 | 2 | 3 | 22 |
| | | 2018 | 2 | _ | _ | 1 | 10 | _ | _ | 3 | - | 16 |
| | | 계 | 4 | _ | _ | 4 | 58 | _ | 7 | 6 | 5 | 84 |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | - | _ | - | ı | - |
| | | 2015 | _ | - | - | - | - | _ | - | - | - | - |
| | 여객, 화물의 | 2016 | - | - | - | - | - | _ | _ | - | - | _ |
| | 적재불량 | 2017 | _ | _ | _ | 2 | - | 1 | _ | - | - | 3 |
| 기 | | 2018 | _ | _ | _ | 2 | _ | 1 | _ | - | - | 3 |
| | | 계 | _ | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 6 |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 타 | | 2015 | 2 | - | - | - | 1 | _ | - | 2 | - | 5 |
| | 선박운항관리 | 2016 | _ | - | - | = | 1 | 1 | _ | 5 | 1 | 8 |
| | 부적절 | 2017 | - | - | - | - | - | _ | - | 8 | - | 8 |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | _ | - | 1 | - | 1 |
| | | 계 | 2 | _ | _ | ı | 2 | 1 | - | 19 | 1 | 25 |

^{*} 기타 : 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등

^{** 2018}년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

| | | 용도 | 충 | 접 촉 | 좌 <i>초</i> | 전 복 | 화재 폭발 | 침 몰 | 기관 손상 | 안전 사고 | 기 타* | 계 |
|----|---------|------|---|--------|---------------|--------|----------|--------|----------|----------|---------|----|
| 해양 | 냥사고의 원인 | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | _ | - | - | - | - | _ | _ | - | = | - |
| | | 2015 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| | 승무원 배승 | 2016 | _ | - | - | - | - | _ | _ | - | _ | - |
| | 부적절 | 2017 | _ | - | - | - | - | _ | _ | 1 | _ | 1 |
| | | 2018 | _ | - | - | - | - | - | _ | - | = | - |
| | | 계 | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 |
| | | 2014 | - | - | _ | - | _ | - | - | - | _ | - |
| 기 | | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 항해원조시설 | 2016 | _ | - | - | - | - | _ | _ | - | _ | - |
| | 부적절 | 2017 | _ | - | - | - | - | - | _ | - | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | - | _ | - | - | - |
| | | 계 | - | - | - | - | - | _ | _ | - | - | - |
| | | 2014 | _ | - | - | _ | - | _ | _ | - | _ | - |
| | | 2015 | _ | - | - | _ | - | 1 | _ | - | _ | 1 |
| | 기상 등 | 2016 | _ | - | - | 1 | _ | 2 | _ | - | - | 3 |
| | 불가항력 | 2017 | _ | - | - | - | - | _ | _ | - | - | - |
| 타 | | 2018 | 5 | - | - | 1 | - | - | _ | - | _ | 6 |
| | | 계 | 5 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | _ | 10 |
| | | 2014 | _ | - | - | - | - | _ | - | - | - | 0 |
| | | 2015 | _ | - | - | 1 | 2 | 1 | _ | 1 | - | 5 |
| | 기 타 | 2016 | 1 | - | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | ı | 2 |
| | 기 다 | 2017 | 2 | - | - | _ | - | _ | _ | 1 | - | 3 |
| | | 2018 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 |
| | | 계 | 6 | _ | _ | 1 | 3 | 2 | _ | 3 | ı | 15 |

^{*} 기타: 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등 ** 2018년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

(표 39)

| | | 용 | 충 | 접 | 좌 | 전 | 화재 | 침 | 기관 | 안전 | 기 | 계 |
|----|---------|------|-----|----|----|-------|----|----|----|-----|----|-----|
| 해양 | 양사고의 원인 | | 돌 | 촉 | 초 | 복 | 폭발 | 몰 | 손상 | 사고 | 타* | |
| | | 2014 | - | - | - | _ | - | _ | _ | 3 | ı | 3 |
| l | | 2015 | 2 | _ | _ | 1 | 3 | 2 | _ | 3 | ı | 11 |
| 기 | 계 | 2016 | 1 | _ | _ | 1 | 1 | 4 | - | 5 | 1 | 13 |
| 타 | 711 | 2017 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | 10 | - | 15 |
| ' | | 2018 | 13 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | = | 20 |
| | | 계 | 18 | - | - | 7 | 5 | 8 | - | 23 | 1 | 62 |
| | | 2014 | 117 | 3 | 7 | 1 | 15 | 2 | 1 | 15 | 1 | 162 |
| | | 2015 | 85 | 2 | 7 | 6 | 21 | 2 | 2 | 26 | 3 | 154 |
| | 하 | 2016 | 110 | 1 | 12 | 6 | 7 | 6 | 1 | 24 | 5 | 172 |
| | 합 계 | 2017 | 124 | 1 | 13 | 5 | 12 | 1 | 3 | 30 | 5 | 194 |
| | | 2018 | 86 | 3 | 9 | 6 | 11 | 2 | - | 29 | _ | 146 |
| | | 계 | 522 | 10 | 48 | 24 | 66 | 13 | 7 | 124 | 14 | 828 |

* 기타: 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등 ** 2018년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

※ 사건에 복수의 원인이 있을 경우에는 모든 원인을 중복 계상

Ⅳ. 상선사고 현황

44. 상선 해양사고 발생현황

(표 40) 단위 : 척, 톤

| | | | | | | <u> </u> |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 구 분 용 | 면 연 / 나 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | 여객선 | 233 | 270 | 299 | 326 | 330 |
| | 화물선 | 769 | 753 | 716 | 691 | 672 |
| 선 박 등 록 척 수 (A) | 유조선 | 738 | 739 | 757 | 757 | 760 |
| | 예인선 | 1,288 | 1,267 | 1,265 | 1,243 | 1,213 |
| | 계 | 3,028 | 3,029 | 3,037 | 3,017 | 2,975 |
| | 여객선 | 192,901 | 224,587 | 215,800 | 244,001 | 228,017 |
| | 화물선 | 9,602,547 | 8,810,555 | 7,812,898 | 7,787,932 | 7,044,233 |
| 총 톤 수 | 유조선 | 1,524,982 | 1,767,395 | 2,370,591 | 2,104,335 | 1,860,539 |
| | 예인선 | 138,957 | 139,754 | 143,736 | 144,611 | 144,854 |
| | 계 | 11,459,387 | 10,942,291 | 10,543,025 | 10,280,879 | 9,277,643 |

(표 40) 단위 : 건, 척, %

| (± 40) | | | | ı | | L: 11 | · 신, 끅, 〃 |
|----------|---------|-----|------|------|------|-------|-----------|
| | _ | 연 도 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2010 |
| 구 분 | 용 도 | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 계 | 51 | 65 | 62 | 41 | 43 |
| | 여객선 | 내항선 | 43 | 56 | 56 | 39 | 40 |
| | | 외항선 | 8 | 9 | 6 | 2 | 3 |
| | | 계 | 77 | 79 | 79 | 83 | 78 |
| | 화물선 | 내항선 | 31 | 38 | 37 | 35 | 31 |
| | | 외항선 | 46 | 41 | 42 | 48 | 44 |
| ᆌᅆᄓᄀᄞᄱᆁᄉ | | 계 | 49 | 54 | 54 | 61 | 77 |
| 해양사고발생건수 | 유조선 | 내항선 | 27 | 41 | 43 | 40 | 44 |
| | | 외항선 | 22 | 13 | 11 | 21 | 33 |
| | | 계 | 98 | 92 | 73 | 86 | 97 |
| | 예인선 | 내항선 | 96 | 86 | 71 | 84 | 83 |
| | | 외항선 | 2 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| | | 계 | 275 | 290 | 268 | 271 | 295 |
| | 계 | 내항선 | 197 | 221 | 207 | 198 | 198 |
| | | 외항선 | 78 | 69 | 61 | 73 | 94 |
| | | 계 | 51 | 66 | 65 | 46 | 44 |
| | 여객선 | 내항선 | 43 | 57 | 59 | 44 | 41 |
| | | 외항선 | 8 | 9 | 6 | 2 | 3 |
| | | 계 | 111 | 115 | 116 | 127 | 112 |
| | 화물선 | 내항선 | 33 | 43 | 39 | 39 | 39 |
| | | 외항선 | 78 | 72 | 77 | 88 | 73 |
| 해양사고발생척수 | | 계 | 51 | 65 | 67 | 73 | 89 |
| | 유조선 | 내항선 | 28 | 45 | 45 | 44 | 47 |
| (B) | | 외항선 | 23 | 20 | 22 | 29 | 42 |
| | | 계 | 102 | 94 | 77 | 91 | 111 |
| | 예인선 | 내항선 | 100 | 88 | 75 | 88 | 96 |
| | | 외항선 | 2 | 6 | 2 | 3 | 15 |
| | | 계 | 315 | 340 | 325 | 337 | 356 |
| | 계 | 내항선 | 204 | 233 | 218 | 215 | 223 |
| | | 외항선 | 111 | 107 | 107 | 122 | 133 |
| | 여 | 객선 | 21.9 | 24.4 | 21.7 | 14.1 | 13.3 |
| 해양사고발생율 | | 물선 | 14.4 | 15.3 | 16.2 | 18.4 | 16.6 |
| | 유. | 조선 | 6.9 | 8.8 | 8.9 | 9.6 | 11.8 |
| (B/A) | | 인선 | 7.9 | 7.4 | 6.1 | 7.3 | 9.2 |
| | | 계 | 10.4 | 11.2 | 10.7 | 11.2 | 12.0 |

45. 상선 해양사고 종류별 발생현황

(표 41) 단위: 척

| 사고종류 충돌 접촉 : | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----------|----|----------|----------|----------------------|----------|----------|----|-----|
| 元 85 05 0° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° | 좌초 | 전복 | 화재 폭발 | 침몰 | 기관 손상 | 안전 사고 | 부유물 감김 | 운항 저해 | 해양 오염 | 기타 | 계 |
| 2014 5 2 | 5 | 1 | - | _ | 14 | 1 | 8 | _ | _ | 7 | 43 |
| 2015 5 4 | 3 | 1 | 1 | _ | 21 | 2 | 8 | _ | _ | 12 | 57 |
| 여객선 2016 9 4 | - | - | 1 | - | 18 | 2 | 15 | 1 | - | 10 | 59 |
| 2017 16 3 | 1 | - | 3 | - | 7 | 1 | 6 | 4 | _ | 3 | 44 |
| 2018 9 1 | 4 | _ | - | _ | 5 | 1 | 8 | 5 | _ | 8 | 41 |
| 2014 17 2 | - | _ | 1 | _ | 2 | 3 | 3 | _ | _ | 5 | 33 |
| 2015 22 2 | 1 | _ | 1 | _ | 7 | 4 | 1 | _ | _ | 5 | 43 |
| 화물선 2016 13 1 | 1 | _ | 1 | _ | 6 | 1 | 3 | _ | _ | 13 | 39 |
| 2017 19 1 | 1 | _ | 1 | _ | 6 | 4 | 1 | 2 | _ | 4 | 39 |
| 17 2 2018 17 2 | 4 | | 2 | | 4 | 2 | 1 | - | 5 | 2 | 39 |
| 2014 8 - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 12 | 28 |
| 항 2015 12 3 | - | 1 | 9 | - | 7 | - | 3 | - | - | 10 | 45 |
| 8 유조선 2016 7 1 | 1 | _ | 4 | _ | 9 | 2 | 4 | _ | _ | 17 | 45 |
| 2017 17 - | - | - | 3 | _ | 2 | 6 | 3 | _ | _ | 13 | 44 |
| 선 2018 11 - | 3 | _ | 2 | _ | 11 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 47 |
| 2014 29 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | _ | _ | 24 | 100 |
| 2015 20 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 14 | 8 | 10 | - | - | 20 | 88 |
| 예인선 2016 18 3 | 2 | 1 | - | 7 | 13 | 2 | 6 | _ | _ | 23 | 75 |
| 2017 17 3 | 9 | - | 2 | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 | _ | 20 | 88 |
| 2018 25 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 4 | 6 | 7 | 25 | 96 |
| 2014 59 9 | 12 | 2 | 8 | 6 | 22 | 14 | 24 | _ | _ | 48 | 204 |
| 2015 59 12 | 7 | 4 | 17 | 2 | 49 | 14 | 22 | _ | _ | 47 | 233 |
| 계 2016 47 9 | 4 | 1 | 6 | 7 | 46 | 7 | 28 | _ | - | 63 | 218 |
| 2017 69 7 | 11 | _ | 9 | 10 | 23 | 21 | 16 | 9 | _ | 40 | 215 |
| 2018 62 5 | 16 | 1 | 7 | 3 | 30 | 10 | 15 | 14 | 24 | 36 | 223 |

^{*} 기타 : 침수, 추진축계손상, 조타장치손상, 속구손상, 시설물손상, 행방불명 등

^{** 2017}년부터 "안전·운항저해"항목이 분리되고 "안전저해"가 "부유물감김"으로 명칭변경

^{*** 2018}년부터 "인명시상"이 "안전사고"로 명칭변경, 기타에 포함되었던 "해양오염"을 분리하여 별도 항목 표시

(표 41) 단위: 척

| 子里 | | - 조 - 조 - 조 | 충돌 | 접촉 | 좌초 | 전복 | 화재 폭발 | 침몰 | 기관 손상 | 안전 사고 | 부유물 감김 | 운항 저해 | 해양 오염 | 기타 | 계 |
|----|-----|-------------------|----|----|----|----|----------|----|----------|----------|-----------|----------|----------|----|-----|
| | | 2014 | _ | 1 | _ | _ | 1 | _ | 2 | 1 | 3 | - | _ | - | 8 |
| | | 2015 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 4 | - | 4 | - | _ | - | 9 |
| | 여객선 | 2016 | _ | 1 | _ | _ | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 6 |
| | | 2017 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | - | 2 |
| | | 2018 | 1 | _ | - | _ | - | - | _ | _ | 2 | _ | - | _ | 3 |
| | | 2014 | 46 | 3 | - | _ | 4 | _ | 3 | 10 | 2 | 1 | _ | 9 | 78 |
| | | 2015 | 41 | | 2 | _ | 9 | - | 5 | 4 | _ | 1 | _ | 10 | 72 |
| | 화물선 | 2016 | 51 | 3 | | _ | 4 | _ | 4 | 4 | - | - | _ | 11 | 77 |
| | | 2017 | 49 | 4 | 1 | _ | _ | 1 | 6 | 8 | _ | _ | _ | 19 | 88 |
| 외 | | 2018 | 39 | 1 | 1 | _ | 5 | _ | 5 | 7 | _ | 2 | 10 | 3 | 73 |
| | | 2014 | 6 | 1 | _ | _ | 2 | _ | 4 | 6 | - | - | _ | 4 | 23 |
| 항 | | 2015 | 9 | _ | _ | _ | _ | _ | - | 2 | 1 | - | _ | 8 | 20 |
| 0 | 유조선 | 2016 | 11 | _ | 1 | _ | 2 | _ | 1 | 1 | - | - | _ | 6 | 22 |
| | | 2017 | 14 | _ | _ | _ | 1 | _ | 2 | 5 | 1 | _ | _ | 6 | 29 |
| 선 | | 2018 | 13 | 2 | 2 | _ | 7 | _ | 3 | 4 | 1 | _ | 8 | 2 | 42 |
| | | 2014 | _ | _ | _ | _ | 1 | - | - | - | 1 | - | _ | - | 2 |
| | | 2015 | 2 | _ | _ | 1 | _ | 1 | 1 | - | 1 | - | _ | - | 6 |
| | 예인선 | 2016 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | 2 |
| | | 2017 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | _ | - | - | 2 | 3 |
| | | 2018 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 1 | 3 | _ | _ | 4 | 1 | 15 |
| | | 2014 | 52 | 5 | - | _ | 8 | - | 9 | 17 | 6 | 1 | - | 13 | 111 |
| | | 2015 | 52 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 | 6 | 6 | 1 | _ | 18 | 107 |
| | 계 | 2016 | 63 | 4 | 2 | _ | 6 | - | 8 | 5 | 1 | - | - | 18 | 107 |
| | | 2017 | 64 | 4 | 1 | _ | 2 | 1 | 9 | 13 | 1 | _ | _ | 27 | 122 |
| | | 2018 | 56 | 4 | 4 | _ | 12 | 1 | 9 | 14 | 3 | 2 | 22 | 6 | 133 |

^{*} 기타 : 침수, 추진축계손상, 조타장치손상, 속구손상, 시설물손상, 행방불명 등

^{** 2017}년부터 "안전·운항저해"항목이 분리되고 "안전저해"가 "부유물감김"으로 명칭변경

^{*** 2018}년부터 "인명시상"이 "안전사고"로 명칭변경, 기타에 포함되었던 "해양오염"을 분리하여 별도 항목 표시

46. 상선 해양사고 해역별 발생현황

(표 42) 단위 : 척

| (11 | | | | | | | | |
|-----|------------|--------|------------------------|------|------|------|------|------|
| 해 | <u>O</u> : | == | 연 도 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | 인천항 및 진입수로 | 4 | 5 | 11 | 4 | 12 |
| | | | 장항, 군산항 및 진입수로 | 4 | _ | 4 | 2 | 5 |
| | | | 대산항 | _ | _ | _ | _ | 1 |
| | | 개 | 평택 · 당진항 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| | | 항 | 목포항 및 진입수로 | 3 | 9 | 8 | 5 | 7 |
| | | пі | 여수항, 광양항 및 진입수로 | 2 | 5 | 6 | 10 | 6 |
| | | 및 | 삼천포, 통영항 및 통영해만, 견내량수로 | _ | 4 | 3 | 5 | _ |
| | 국 | 진 | 마산항, 진해항, 진해만(가덕수로) | 4 | 5 | 6 | _ | - |
| 내 | | . 입 | 부산항 및 진입수로 | 15 | 13 | 16 | 14 | 5 |
| 내 | | 수 | 부산-거제수역(옥포, 장승포항) | 1 | _ | _ | _ | _ |
| | 내 | · 로 | 울산항 및 진입수로, 포항항 | 13 | 22 | 12 | 12 | 7 |
| 항 | | | 동해, 속초, 삼척항 | _ | 4 | 1 | _ | _ |
| 0 | | | 제주, 서귀포항 | 2 | _ | _ | 13 | 8 |
| | | | 기타 개항 | 2 | _ | 4 | 4 | 1 |
| 선 | | 영 | 동 해 | 8 | 23 | 18 | 22 | 21 |
| | | | 서 해 | 69 | 57 | 47 | 72 | 69 |
| | | 해 | 남 해 | 67 | 76 | 74 | 44 | 70 |
| | | | 계 | 195 | 224 | 213 | 209 | 216 |
| | | | 동 해 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | 국 | | 서 해 | _ | 4 | _ | 2 | 1 |
| | [| | 남 해 | 6 | 1 | _ | 2 | 3 |
| | 외 | | 기 타 | 1 | 1 | 3 | _ | 1 |
| | | - | 계 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 |
| | | 총 | 계 | 204 | 233 | 218 | 215 | 223 |

^{*} 기타개항(9개): 경인항, 서울항, 태안항, 보령항, 완도항, 하동항, 고현항, 호산항, 옥계항

(표 42) 단위: 척

| | _ | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|------|------|------|------|------|
| 해 | 0 | 1 | 연 도 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | 인천항 및 진입수로 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| | | | 장항, 군산항 및 진입수로 | 3 | | | 1 | 4 |
| | | 개 | 대산항 | | 3 | 1 | 1 | 4 |
| | | 항 | 평택 · 당진항 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| | | | 목포항 및 진입수로 | | | | | |
| | | 및 | 여수항, 광양항 및 진입수로 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| | | | 삼천포, 통영항 및 통영해만, 견내량수로 | | 1 | | | |
| | 국 | 진 | 마산항, 진해항, 진해만(가덕수로) | 2 | | 2 | 2 | |
| 외 | | 입 | 부산항 및 진입수로 | 11 | 16 | 13 | 16 | 10 |
| 1 | | 수 | 부산-거제수역(옥포, 장승포항) | | | | | |
| | 내 | 로 | 울산항 및 진입수로, 포항항 | 8 | 10 | 9 | 14 | 9 |
| 1 | | | 동해, 속초, 삼척항 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 항 | | | 제주, 서귀포항 | | 1 | | | |
| | | | 기타 개항 | | | 1 | | |
| | | 영 | 동 해 | 9 | 5 | 5 | 11 | 18 |
| 선 | | 해 | 서 해 | 15 | 15 | 23 | 24 | 21 |
| | | | 남 해 | 21 | 29 | 15 | 18 | 30 |
| | | | 계 | 75 | 85 | 80 | 98 | 109 |
| | | | 동 해 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| | 국 | | 서 해 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| | | | 남 해 | 13 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| | 외 | | 기 타 | 16 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| | | | 계 | 36 | 22 | 27 | 24 | 24 |
| | | 총 | 계 | 111 | 107 | 107 | 122 | 133 |

^{*} 기타개항(9개) : 경인항, 서울항, 태안항, 보령항, 완도항, 하동항, 고현항, 호산항, 옥계항

(표 42) 단위: 척

| 해 | <u>O:</u> | 1 | 연 도 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------|-----------|---|------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | 인천항 및 진입수로 | 5 | 7 | 16 | 7 | 18 |
| | | | 장항, 군산항 및 진입수로 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| | | 개 | 대산항 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| | | 항 | 평택 · 당진항 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 |
| | | | 목포항 및 진입수로 | 3 | 9 | 8 | 5 | 7 |
| | | 및 | 여수항, 광양항 및 진입수로 | 5 | 6 | 7 | 15 | 9 |
| | | | 삼천포, 통영항 및 통영해만, 견내량수로 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| | 국 | 진 | 마산항, 진해항, 진해만(가덕수로) | 6 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| | | 입 | 부산항 및 진입수로 | 26 | 29 | 29 | 30 | 15 |
| | | 수 | 부산-거제수역(옥포, 장승포항) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 내 | 로 | 울산항 및 진입수로, 포항항 | 21 | 32 | 21 | 26 | 16 |
| 계 | | | 동해, 속초, 삼척항 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 711 | | | 제주, 서귀포항 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 |
| | | | 기타 개항 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| | | 영 | 동 해 | 17 | 28 | 23 | 33 | 39 |
| | | 해 | 서 해 | 84 | 72 | 70 | 96 | 90 |
| | | | 남 해 | 88 | 105 | 89 | 62 | 100 |
| | | | 계 | 270 | 309 | 293 | 307 | 325 |
| | | | 동 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 |
| | 국 | - | 서 해 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 |
| | | | 납 | 19 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| | 외 | | 기 타 | 17 | 13 | 14 | 11 | 11 |
| | | | 계 | 45 | 31 | 32 | 30 | 31 |
| | | 총 | 계 | 315 | 340 | 325 | 337 | 356 |

^{*} 기타개항(9개): 경인항, 서울항, 태안항, 보령항, 완도항, 하동항, 고현항, 호산항, 옥계항

[※] 해역분류: '영해'는 개항, 지정항 및 진입로를 제외한 영해내를 말하며 국외 해역중 '동·서· 남해'는 한국영해, 일본영해, 중국영해를 제외한 동·서·남해 공해

47. 상선 해양사고 시간별 발생현황

(표 43) 단위: 척

| | | 시간 | 0시이후 | 4시이후 | 8시이후 | 12시이후 | 16시이후 | 20시이후 | -11 |
|----|-----|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 구분 | 용도 | 연도 | ~4시미만 | ~8시미만 | ~12시미만 | ~16시미만 | ~20시미만 | ~24시미만 | 계 |
| | | 2014 | 1 | 1 | 15 | 16 | 8 | 2 | 43 |
| | | 2015 | _ | 8 | 17 | 19 | 10 | 3 | 57 |
| | 여객선 | 2016 | ı | 2 | 20 | 23 | 12 | 2 | 59 |
| | | 2017 | - | 6 | 9 | 15 | 13 | 1 | 44 |
| | | 2018 | _ | 7 | 14 | 13 | 5 | 2 | 41 |
| | | 2014 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 33 |
| | | 2015 | 5 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 43 |
| | 화물선 | 2016 | 4 | 14 | 8 | 7 | 3 | 3 | 39 |
| | | 2017 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 3 | 39 |
| 내 | | 2018 | 8 | 4 | 11 | 6 | 4 | 6 | 39 |
| | | 2014 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 28 |
| 항 | | 2015 | 3 | 9 | 11 | 11 | 5 | 6 | 45 |
| 0 | 유조선 | 2016 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 45 |
| | | 2017 | 6 | 11 | 3 | 11 | 9 | 4 | 44 |
| 선 | | 2018 | 7 | 8 | 7 | 14 | 8 | 3 | 47 |
| | | 2014 | 12 | 13 | 26 | 22 | 15 | 12 | 100 |
| | | 2015 | 14 | 11 | 20 | 12 | 12 | 19 | 88 |
| | 예인선 | 2016 | 7 | 10 | 19 | 20 | 10 | 9 | 75 |
| | | 2017 | 12 | 16 | 15 | 12 | 18 | 15 | 88 |
| | | 2018 | 11 | 18 | 20 | 16 | 21 | 10 | 96 |
| | | 2014 | 22 | 24 | 54 | 52 | 30 | 22 | 204 |
| | | 2015 | 22 | 38 | 54 | 48 | 37 | 34 | 233 |
| | 계 | 2016 | 19 | 35 | 55 | 57 | 33 | 19 | 218 |
| | | 2017 | 24 | 42 | 35 | 43 | 48 | 23 | 215 |
| | | 2018 | 26 | 37 | 52 | 49 | 38 | 21 | 223 |

| | | 시간 | 0시이후 | 4시이후 | 8시이후 | 12시이후 | 16시이후 | 20시이후 | 711 |
|----|-----|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 큔 | 용도 | 연토 | ~4시미만 | ~8시미만 | ~12시미만 | ~16시미만 | ~20시미만 | ~24시미만 | 계 |
| | | 2014 | 1 | _ | 4 | 2 | - | 1 | 8 |
| | | 2015 | _ | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| | 여객선 | 2016 | - | 1 | 5 | _ | - | - | 6 |
| | | 2017 | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | 2 |
| | | 2018 | _ | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| | | 2014 | 15 | 19 | 13 | 13 | 9 | 9 | 78 |
| | | 2015 | 14 | 11 | 17 | 10 | 8 | 12 | 72 |
| | 화물선 | 2016 | 11 | 14 | 15 | 12 | 11 | 14 | 77 |
| | | 2017 | 17 | 15 | 16 | 19 | 12 | 9 | 88 |
| 외 | | 2018 | 10 | 12 | 11 | 20 | 7 | 13 | 73 |
| ' | | 2014 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 23 |
| ÷L | | 2015 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| 항 | 유조선 | 2016 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 22 |
| | | 2017 | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 3 | 29 |
| 선 | | 2018 | 10 | 6 | 10 | 13 | 1 | 2 | 42 |
| | | 2014 | 1 | 1 | _ | _ | - | - | 2 |
| | | 2015 | _ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| | 예인선 | 2016 | 1 | _ | - | _ | 1 | - | 2 |
| | | 2017 | _ | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
| | | 2018 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 15 |
| | | 2014 | 20 | 22 | 24 | 21 | 11 | 13 | 111 |
| | | 2015 | 18 | 19 | 26 | 13 | 13 | 18 | 107 |
| | 계 | 2016 | 15 | 19 | 24 | 14 | 15 | 20 | 107 |
| | | 2017 | 20 | 20 | 22 | 28 | 19 | 13 | 122 |
| | | 2018 | 22 | 21 | 24 | 38 | 9 | 19 | 133 |

48. 상선 해양사고 총톤수별 발생현황

(표 44) 단위: 척

| | \ | 톤수 | 20톤 | 20톤 ~ | 100톤 ~ | 500톤 ~ | 1,000톤 ~ | 5,000톤 ~ | 1만톤 ~ | 2만톤 ~ | 5만톤 ~ | 10만톤 | | |
|-----|----|------|-----|------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|------|----|-----|
| 구분\ | 용도 | 연도 | 미만 | 100톤 미만 | 500톤 미만 | 1,000톤 미만 | 5,000톤 미만 | 1만톤 미만 | 2만톤 미만 | 5만톤 미만 | 10만톤 미만 | 이상 | 미상 | 계 |
| | | 2014 | - | 6 | 30 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | _ | - | _ | 43 |
| | 여 | 2015 | 2 | 14 | 30 | 5 | 4 | 1 | 1 | _ | _ | - | _ | 57 |
| | 객 | 2016 | - | 12 | 32 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | I | ı | 1 | 59 |
| | 선 | 2017 | 1 | 4 | 27 | 5 | 3 | 2 | 2 | _ | _ | ı | _ | 44 |
| | | 2018 | 2 | 6 | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | _ | - | ı | _ | 41 |
| | | 2014 | - | 1 | 5 | 2 | 24 | 2 | 1 | _ | _ | 1 | _ | 33 |
| | 화 | 2015 | 1 | 8 | 7 | 2 | 19 | 4 | 2 | _ | 1 | ı | - | 43 |
| | 물 | 2016 | 1 | 5 | 4 | 3 | 23 | 2 | 1 | 1 | I | ı | 1 | 39 |
| | 선 | 2017 | - | 4 | 5 | ı | 23 | 5 | _ | 1 | 1 | ı | ı | 39 |
| 내 | | 2018 | - | 2 | 5 | 6 | 19 | 6 | - | 1 | _ | 1 | _ | 39 |
| | | 2014 | - | 8 | 6 | 7 | 7 | - | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 항 | 유 | 2015 | - | 11 | 13 | 9 | 12 | 1 | 1 | _ | - | 1 | _ | 45 |
| 0 | 조 | 2016 | 1 | 4 | 17 | 10 | 12 | 1 | 1 | _ | 1 | ı | - | 45 |
| | 선 | 2017 | - | 6 | 18 | 3 | 10 | 7 | _ | _ | _ | - | _ | 44 |
| 선 | | 2018 | - | 7 | 20 | 12 | 7 | - | 1 | - | - | ı | - | 47 |
| | | 2014 | 5 | 56 | 37 | 1 | - | - | - | _ | _ | 1 | 1 | 100 |
| | 예 | 2015 | 1 | 53 | 30 | 1 | 3 | 1 | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 88 |
| | 인 | 2016 | - | 45 | 28 | - | 2 | - | - | - | ı | ı | 1 | 75 |
| | 선 | 2017 | - | 47 | 41 | - | I | - | _ | - | ı | ı | - | 88 |
| | | 2018 | 2 | 55 | 39 | - | ı | - | _ | - | - | - | - | 96 |
| | | 2014 | 5 | 70 | 78 | 11 | 34 | 4 | 1 | - | ı | ı | 1 | 204 |
| | | 2015 | 4 | 86 | 80 | 17 | 38 | 5 | 3 | - | 1 | ı | - | 233 |
| | 계 | 2016 | 2 | 66 | 81 | 21 | 41 | 4 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 218 |
| | | 2017 | 1 | 61 | 91 | 8 | 36 | 14 | 2 | 1 | 1 | ı | _ | 215 |
| | | 2018 | 4 | 70 | 84 | 25 | 31 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 223 |

^{* 2018}년부터 상선총톤수 '1만톤 \sim 5만톤미만'구간을 '1만톤 \sim 2만톤미만'과 '2만톤 \sim 5만톤미만', '5만톤이상'구간을 '5만톤 \sim 10만톤미만'과 '10만톤이상'구간으로 세분화

(표 44) 단위: 척

| | | 톤수 | 20톤 | 20톤 ~ | 100톤 ~ | 500톤 ~ | 1,000톤 ~ | 5,000톤 ~ | 1만톤 ~ | 2만톤 ~ | 5만톤 ~ | 10만톤 | 미상 | 계 |
|----|----|------|-----|------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|------|----|-----|
| 구분 | 용모 | 연도 | 미만 | 100톤 미만 | 500톤 미만 | 1,000톤 미만 | 5,000톤 미만 | 1만톤 미만 | 2만톤 미만 | 5만톤 미만 | 10만톤 미만 | 이상 | 미상 | 711 |
| | | 2014 | - | _ | 3 | - | 1 | 2 | _ | 2 | _ | - | - | 8 |
| | 여 | 2015 | 1 | _ | 5 | _ | _ | 2 | - | 2 | _ | - | - | 9 |
| | 객 | 2016 | ı | _ | 3 | - | _ | - | 1 | 2 | 1 | ı | _ | 6 |
| | 선 | 2017 | - | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | - | _ | - | _ | 2 |
| | | 2018 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| | | 2014 | ı | _ | 1 | _ | 25 | 13 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 78 |
| | 화 | 2015 | 1 | - | 2 | _ | 27 | 17 | 2 | 12 | 8 | 1 | 2 | 72 |
| | 물 | 2016 | 1 | _ | 3 | _ | 31 | 10 | 2 | 14 | 16 | 1 | - | 77 |
| | 선 | 2017 | ı | _ | 1 | - | 20 | 19 | 6 | 19 | 10 | 11 | 2 | 88 |
| 외 | | 2018 | 1 | _ | 2 | 2 | 24 | 15 | 8 | 11 | 5 | 6 | - | 73 |
| | | 2014 | 1 | _ | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 |
| 항 | 유 | 2015 | ı | _ | 1 | _ | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 20 |
| 0 | 조 | 2016 | ı | _ | 1 | _ | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 22 |
| | 선 | 2017 | ı | _ | 3 | - | 10 | 3 | - | 7 | 4 | 2 | - | 29 |
| 선 | | 2018 | ı | _ | 3 | 2 | 10 | 10 | 3 | 9 | 2 | 3 | _ | 42 |
| | | 2014 | İ | _ | 2 | _ | _ | - | - | ı | ı | ı | - | 2 |
| | 예 | 2015 | İ | 5 | 1 | _ | _ | - | - | ı | ı | ı | _ | 6 |
| | 인 | 2016 | - | - | 2 | _ | _ | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| | 선 | 2017 | ı | _ | 1 | - | 1 | - | - | ı | 1 | ı | 1 | 3 |
| | | 2018 | ı | 8 | 7 | - | _ | - | _ | 1 | - | ı | _ | 15 |
| | | 2014 | 1 | _ | 7 | 1 | 34 | 20 | 9 | 25 | 12 | 3 | - | 111 |
| | | 2015 | 1 | 5 | 9 | _ | 31 | 23 | 4 | 19 | 8 | 5 | 2 | 107 |
| | 계 | 2016 | 1 | _ | 9 | - | 41 | 11 | 4 | 19 | 20 | 3 | 1 | 107 |
| | | 2017 | 1 | - | 5 | - | 31 | 22 | 8 | 26 | 14 | 13 | 3 | 122 |
| | | 2018 | ı | 9 | 13 | 4 | 34 | 25 | 12 | 20 | 7 | 9 | - | 133 |

^{* 2018}년부터 상선총톤수 '1만톤~5만톤미만'구간을 '1만톤~2만톤미만'과 '2만톤~5만톤미만', '5만톤이상'구간을 '5만톤~10만톤미만'과 '10만톤이상'구간으로 세분화

49. 상선 해양사고 종류별 인명피해 현황

(표 45) 단위 : 명

| 인명 | | ·고종류 연도 | 충돌 | 접촉 | 좌초 | 전복 | 화재 폭 발 | 침몰 | 기관 손상 | 안전 사고 | 기타 | 계 |
|----|--------|------------|----|----|----|-----|------------------|----|----------|----------|----|-----|
| | | 2014 | - | - | - | 295 | - | - | - | 6 | - | 301 |
| | | 2015 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| | 사 망 | 2016 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 |
| | | 2017 | - | _ | _ | _ | 1 | 1 | - | 5 | - | 7 |
| 내 | | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| | | 2014 | - | - | - | 9 | - | _ | - | 1 | - | 10 |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 항 | 실 종 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 선 | | 2014 | - | 3 | 11 | - | 1 | 2 | - | 7 | - | 24 |
| | | 2015 | 3 | 13 | 30 | - | 6 | - | - | 11 | - | 63 |
| | 부 상 | 2016 | 4 | 16 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 1 | 28 |
| | | 2017 | 32 | 5 | - | _ | 2 | 3 | - | 16 | - | 58 |
| | | 2018 | 5 | 17 | 70 | - | - | - | - | 6 | - | 98 |

^{*} 기타 : 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등

^{** 2018}년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

(표 45) 단위 : 명

| 인명 | | ├고종류 연도 | 충돌 | 접촉 | 좌초 | 전복 | 화재 폭발 | 침몰 | 기관 손상 | 안전 사고 | 기타 | 계 |
|----|-----|------------|----|----|----|----|----------|----|----------|----------|----|----|
| | | 2014 | 1 | - | - | - | 4 | _ | - | 6 | - | 11 |
| | | 2015 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
| | 사망 | 2016 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| |) | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 외 | | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| | | 2014 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 항 | 실종 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | 22 | - | 1 | - | 23 |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 선 | | 2014 | 7 | - | - | - | 2 | - | - | 10 | - | 19 |
| | | 2015 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 3 | - | 15 |
| | 부 상 | 2016 | 2 | 2 | - | - | 7 | - | - | 5 | - | 16 |
| |) | 2017 | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | 11 |
| | | 2018 | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | - | 10 |

^{*} 기타: 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등 ** 2018년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

(표 45) 단위 : 명

| 인명 | | | 충돌 | 접촉 | 좌초 | 전복 | 화재 폭발 | 침몰 | 기관 손상 | 안전 사고 | 기타 | 계 |
|----|--------|------|----|----|----|-----|----------|----|----------|----------|----|-----|
| | | 2014 | 1 | - | - | 295 | 4 | - | - | 12 | - | 312 |
| | | 2015 | 1 | _ | - | 2 | _ | _ | _ | 3 | 1 | 7 |
| | 사 망 | 2016 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 6 |
| | | 2017 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 9 | - | 11 |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| | | 2014 | 8 | - | - | 9 | - | - | - | 2 | - | 19 |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | _ | - | 2 | - | 2 |
| 계 | 실 종 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | 22 | - | 1 | - | 23 |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| | | 2014 | 7 | 3 | 11 | - | 3 | 2 | - | 17 | - | 43 |
| | | 2015 | 6 | 22 | 30 | - | 6 | - | - | 14 | - | 78 |
| | 부 상 | 2016 | 6 | 18 | - | 1 | 7 | 1 | - | 10 | 1 | 44 |
| | | 2017 | 32 | 5 | - | - | 2 | 5 | - | 25 | - | 69 |
| | | 2018 | 5 | 17 | 70 | | 2 | - | | 14 | | 108 |

^{*} 기타: 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등 ** 2018년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

50. 상선 해양사고 원인별 현황(재결분)

| (표 46) 단위 · 건 | | | | | | | | | |
|---------------|-----|--------|------|-----|-----|-----|-----|---|--|
| | | 용 도 | Ξ. | 여객선 | 화물선 | 유조선 | 예인선 | 계 | |
| | | | _ | | | | | | |
| 해양 | 사고의 | 의 원인 | | | | | | | |
| | | | 2014 | - | - | - | 1 | 1 | |
| | | | 2015 | - | - | - | - | _ | |
| | | 출항준비 | 2016 | 3 | _ | - | 1 | 4 | |
| | | 불량 | 2017 | 1 | _ | _ | 1 | 2 | |
| | | | 2018 | - | - | - | - | _ | |
| 내 | 운 | | 계 | 4 | - | - | 3 | 7 | |
| | | | 2014 | - | _ | - | - | _ | |
| | | | 2015 | - | - | - | - | _ | |
| | | 수로조사 | 2016 | - | _ | - | - | - | |
| | 항 | 불충분 | 2017 | - | _ | - | - | _ | |
| | 0 | | 2018 | - | _ | _ | _ | _ | |
| 항 | | | 계 | - | _ | - | _ | _ | |
| 0.0 | | | 2014 | _ | _ | _ | 1 | 1 | |
| | | | 2015 | - | 1 | = | - | 1 | |
| | 과 | 침로의 선정 | 2016 | 1 | - | - | - | 1 | |
| | | 유지불량 | 2017 | - | _ | - | - | - | |
| | | | 2018 | - | _ | - | - | - | |
| | | | 계 | 1 | 1 | _ | 1 | 3 | |
| 선 | 실 | | 2014 | 1 | - | - | - | 1 | |
| | | | 2015 | - | - | - | - | _ | |
| | | 선위확인 | 2016 | 4 | _ | - | _ | 4 | |
| | | 소홀 | 2017 | - | 1 | _ | _ | 1 | |
| | | | 2018 | - | 1 | - | 1 | 2 | |
| | | | 계 | 5 | 2 | _ | 1 | 8 | |

| (並 4 | # 46) | | | | | | | | | |
|------|---------|----------|------|-----|-----|-----|-----|----|--|--|
| 테이 | ALT O | 용 도 | = | 여객선 | 화물선 | 유조선 | 예인선 | 계 | | |
| 애 3 | VI T. 3 | - 권인 | | | | | | | | |
| | | | 2014 | - | _ | _ | 4 | 4 | | |
| | | | 2015 | 2 | _ | _ | 1 | 3 | | |
| | | 조선 | 2016 | 3 | _ | 1 | 2 | 6 | | |
| | | 부적절 | 2017 | 2 | 1 | _ | 1 | 4 | | |
| | | | 2018 | 2 | _ | _ | 3 | 5 | | |
| 내 | 운 | | 계 | 9 | 1 | 1 | 11 | 22 | | |
| | | | 2014 | 4 | 9 | 6 | 16 | 35 | | |
| | | | 2015 | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | | |
| | | 경계소홀 | 2016 | 3 | 6 | 3 | 5 | 17 | | |
| | 항 | 6/11 스 | 2017 | 5 | 5 | 7 | 4 | 21 | | |
| | | | 2018 | 1 | _ | 2 | 2 | 5 | | |
| 항 | | | 계 | 15 | 24 | 22 | 32 | 93 | | |
| 0 | | | 2014 | _ | _ | _ | _ | _ | | |
| | | | 2015 | - | _ | _ | 2 | 2 | | |
| | 과 | 황천대비 | 2016 | - | _ | _ | _ | _ | | |
| | | 대응 불량 | 2017 | 1 | _ | _ | _ | 1 | | |
| | | | 2018 | - | _ | _ | 4 | 4 | | |
| | | | 계 | 1 | _ | - | 6 | 7 | | |
| 선 | 실 | | 2014 | - | - | - | - | _ | | |
| | | | 2015 | - | _ | _ | _ | _ | | |
| | | 묘박·계류의 | 2016 | - | - | - | - | _ | | |
| | | 부적절 | 2017 | - | 1 | _ | - | 1 | | |
| | | | 2018 | _ | _ | _ | 1 | 1 | | |
| | | | 계 | _ | 1 | _ | 1 | 2 | | |

| (並 4 | ·O) | | | | | | | 단위 . 건 |
|------|-----|----------|------|-----|-----|-----|-----|--------|
| | | 용 도 | | 여객선 | 화물선 | 유조선 | 예인선 | 계 |
| 해양 | 사고의 | 의 원인 | | | | | | |
| | | | 2014 | - | 1 | - | 1 | 2 |
| | | | 2015 | _ | _ | _ | _ | - |
| | | 항행법규 | 2016 | 1 | _ | _ | _ | 1 |
| | | 위반 | 2017 | - | 3 | _ | 1 | 4 |
| | | | 2018 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 내 | 운 | | 계 | 2 | 6 | 1 | 4 | 13 |
| | | | 2014 | ı | _ | _ | _ | _ |
| | | | 2015 | - | _ | _ | _ | _ |
| | | 복무감독 | 2016 | _ | _ | _ | _ | _ |
| | 항 | 소홀 | 2017 | - | _ | _ | _ | _ |
| | | | 2018 | ı | _ | _ | _ | _ |
| 항 | | | 계 | ı | _ | _ | _ | _ |
| 9 | | | 2014 | - | _ | _ | _ | _ |
| | _, | | 2015 | 1 | 1 | _ | _ | 1 |
| | 과 | 당직근무 | 2016 | 1 | _ | _ | 2 | 3 |
| | | 태만 | 2017 | ı | _ | _ | _ | _ |
| | | | 2018 | 1 | _ | _ | _ | _ |
| | | | 계 | 1 | 1 | _ | 2 | 4 |
| 선 | 실 | | 2014 | _ | 1 | - | 4 | 5 |
| | | | 2015 | - | 3 | _ | 7 | 10 |
| | | 선내작업안전수칙 | 2016 | _ | _ | 3 | 3 | 6 |
| | | 미준수 | 2017 | - | 2 | _ | 2 | 4 |
| | | | 2018 | 1 | 1 | _ | 3 | 5 |
| | | | 계 | 1 | 7 | 3 | 19 | 30 |

| (並 40) 단위 · 건 | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | | 용 도 | | 여객선 | 화물선 | 유조선 | 예인선 | 계 | | |
| 해양 | 사고의 | 의 원인 | | | | | | | | |
| | | | 2014 | - | _ | - | _ | _ | | |
| | | | 2015 | - | _ | - | _ | _ | | |
| | | 운항과실 | 2016 | 1 | - | - | - | 1 | | |
| | 운 | 기타 | 2017 | - | _ | - | _ | _ | | |
| | | | 2018 | - | 1 | - | 2 | 3 | | |
| 내 | 항 | | 계 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | | |
| | 과 | | 2014 | 5 | 11 | 6 | 27 | 49 | | |
| | | | 2015 | 4 | 9 | 4 | 15 | 32 | | |
| | 실 | 계 | 2016 | 17 | 6 | 7 | 13 | 43 | | |
| | | / 1 1 | 2017 | 9 | 13 | 7 | 9 | 38 | | |
| | | | 2018 | 5 | 5 | 3 | 18 | 31 | | |
| 항 | | | 계 | 40 | 44 | 27 | 82 | 193 | | |
| 8 | | | 2014 | 2 | 1 | _ | 1 | 4 | | |
| | | | 2015 | 1 | 1 | _ | 2 | 4 | | |
| | 취 | 선체, 기관설비 | 2016 | 4 | 1 | _ | 2 | 7 | | |
| | 급 | 결함 | 2017 | 8 | _ | 1 | 1 | 10 | | |
| | 불 | | 2018 | 7 | _ | _ | 1 | 8 | | |
| | 량 | | 계 | 22 | 3 | 1 | 7 | 33 | | |
| 선 | 및 | | 2014 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | | |
| | ^ | | 2015 | 11 | 1 | _ | 2 | 14 | | |
| | 결 | 기관설비 취급 | 2016 | 15 | _ | 2 | 1 | 18 | | |
| | 함 | 불량 | 2017 | 9 | 1 | _ | _ | 10 | | |
| | | | 2018 | 6 | 1 | _ | 2 | 9 | | |
| | | | 계 | 44 | 4 | 3 | 6 | 57 | | |

| (並 40) 단취 · 건 | | | | | | | | | |
|---------------|---------|----------|------|-----|-----|-----|-----|----|--|
| | | 용 도 | | 여객선 | 화물선 | 유조선 | 예인선 | 계 | |
| 해양 | 사고의 | 의 원인 | | | | | | | |
| | | | 2014 | - | _ | - | _ | _ | |
| | | | 2015 | - | _ | 1 | _ | 1 | |
| | 취 | 화기취급 불량, | 2016 | - | _ | - | - | - | |
| | 급 | 전선노후, 합선 | 2017 | - | _ | - | - | - | |
| | 불 | | 2018 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 내 | 량 | | 계 | 1 | _ | 1 | _ | 2 | |
| | 및 | | 2014 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| | | | 2015 | 12 | 2 | 1 | 4 | 19 | |
| | 결 | 계 | 2016 | 19 | 1 | 2 | 3 | 25 | |
| | 함 | 741 | 2017 | 17 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
| | | | 2018 | 14 | 1 | - | 3 | 18 | |
| 항 | | | 계 | 67 | 7 | 5 | 13 | 92 | |
| 00 | | | 2014 | _ | 1 | 2 | _ | 3 | |
| | | | 2015 | _ | _ | 2 | _ | 2 | |
| | | 여객, 화물의 | 2016 | _ | _ | 1 | 1 | 2 | |
| | 기 | 적재불량 | 2017 | _ | 1 | _ | 1 | 2 | |
| | | | 2018 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| | | | 계 | - | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 선 | | | 2014 | - | _ | _ | 1 | 1 | |
| | 타 | | 2015 | _ | _ | _ | 3 | 3 | |
| | | 선박운항관리 | 2016 | _ | _ | 1 | _ | 1 | |
| | | 부적절 | 2017 | _ | _ | 2 | 2 | 4 | |
| | | | 2018 | 1 | _ | _ | 2 | 3 | |
| | | | 계 | 1 | _ | 3 | 8 | 12 | |

| (# 46) 단위 : 건 | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|--------|------|-----|------|-----|-----|---|---|---|
| | | 용도 | = | 여객선 | 화물선 | 유조선 | 예인선 | 계 | | |
| 해양 | 사고의 | 의 원인 | | | | | | | | |
| | | | 2014 | - | - | - | - | _ | | |
| | | | 2015 | - | _ | _ | - | _ | | |
| | | 승무원 배승 | 2016 | - | _ | - | - | - | | |
| | | 부적절 | 2017 | - | _ | - | - | - | | |
| | | | 2018 | - | _ | - | - | _ | | |
| 내 | 기 | | 계 | - | _ | - | - | _ | | |
| | | | 2014 | - | _ | - | - | - | | |
| | | 항해원조시설 | | | 2015 | - | _ | - | - | _ |
| | | | 2016 | - | _ | - | - | - | | |
| | | 부적절 | 2017 | 2 | _ | _ | _ | 2 | | |
| | | | 2018 | - | - | - | - | - | | |
| 항 | | | 계 | 2 | _ | - | - | 2 | | |
| 0 | | | 2014 | - | _ | - | - | _ | | |
| | | | 2015 | - | _ | - | - | _ | | |
| | | 기상 등 | 2016 | 1 | - | - | - | 1 | | |
| | | 불가항력 | 2017 | 1 | _ | _ | 1 | 2 | | |
| | | | 2018 | 2 | _ | _ | 1 | 3 | | |
| | | | 계 | 4 | _ | - | 2 | 6 | | |
| 선 | 타 | | 2014 | - | - | - | - | _ | | |
| | | | 2015 | - | - | - | _ | _ | | |
| | | 7151 | 2016 | _ | _ | _ | _ | _ | | |
| | | 기타 | 2017 | 1 | _ | - | _ | 1 | | |
| | | | 2018 | _ | _ | - | _ | _ | | |
| | | | 계 | 1 | _ | _ | _ | 1 | | |

| 해양 | :사고의 | 용 5 의 원인 | Ξ. | 여객선 | 화물선 | 유조선 | 예인선 | 계 |
|----|------|-------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | 2014 | _ | 1 | 2 | 1 | 4 |
| | | | 2015 | - | _ | 2 | 3 | 5 |
| | 기 | 계 | 2016 | 1 | _ | 2 | 1 | 4 |
| 내 | 타 | /11 | 2017 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| | ' | | 2018 | 3 | _ | - | 3 | 6 |
| 항 | | | 계 | 8 | 2 | 8 | 12 | 30 |
| 00 | | | 2014 | 10 | 13 | 7 | 29 | 59 |
| | | | 2015 | 16 | 11 | 7 | 22 | 56 |
| 선 | | 합 계 | 2016 | 37 | 7 | 11 | 17 | 72 |
| | | 티 게 | 2017 | 30 | 15 | 10 | 14 | 69 |
| | | | 2018 | 22 | 6 | 3 | 24 | 55 |
| | | | 계 | 115 | 52 | 38 | 106 | 311 |

^{※ 1}사건은 1원인만 계상

| (並 4 | (표 46) 단위 : 건 | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|--------|------|-----|--------|-----|-----|---|------|---|---|---|---|---|
| | | 용 도 | Ē | 여객선 | 화물선 | 유조선 | 예인선 | 계 | | | | | | |
| 해양 | 사고의 | ! 원인 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2014 | - | _ | - | - | - | | | | | | |
| | | | 2015 | - | _ | _ | - | - | | | | | | |
| | | 출항준비 | 2016 | - | _ | - | - | - | | | | | | |
| | | 불량 | 2017 | - | - | - | - | _ | | | | | | |
| | | | 2018 | - | _ | - | 1 | 1 | | | | | | |
| 외 | 운 | | 계 | - | _ | - | 1 | 1 | | | | | | |
| | • | | 2014 | - | _ | - | - | _ | | | | | | |
| | | | 2015 | - | _ | _ | _ | _ | | | | | | |
| | | 수로조사 | 2016 | - | - | - | - | _ | | | | | | |
| | 항 | 불충분 | 2017 | - | _ | - | - | _ | | | | | | |
| | | | 2018 | - | - | - | - | _ | | | | | | |
| 항 | | | 계 | _ | _ | _ | _ | _ | | | | | | |
| 0 | | | 2014 | _ | _ | _ | _ | _ | | | | | | |
| | -1 | | 2015 | _ | _ | _ | _ | _ | | | | | | |
| | 과 | 침로의 선정 | 2016 | _ | _ | _ | _ | _ | | | | | | |
| | | 유지불량 | 2017 | _ | _ | _ | _ | _ | | | | | | |
| | | | | | 11/120 | | | | 2018 | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | | 계 | _ | _ | _ | _ | _ | | | | | | |
| 선 | 실 | | 2014 | _ | _ | _ | _ | _ | | | | | | |
| | | | 2015 | _ | 1 | _ | _ | 1 | | | | | | |
| | | 선위확인 | 2016 | _ | _ | _ | _ | _ | | | | | | |
| | | 소홀 | 2017 | _ | _ | _ | _ | _ | | | | | | |
| | | | 2018 | _ | 1 | _ | _ | 1 | | | | | | |
| | | | 계 | _ | 2 | _ | _ | 2 | | | | | | |

| (並 4 | # 46) | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|--------|------|-----|-----|----------|-----|----|------|---|---|---|---|
| | | 용 도 | = | 여객선 | 화물선 | 유조선 | 예인선 | 계 | | | | | |
| 해양 | 사고의 | 의 원인 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2014 | - | _ | - | - | _ | | | | | |
| | | | 2015 | _ | 1 | 1 | _ | 2 | | | | | |
| | | 조선 | 2016 | 1 | 1 | _ | _ | 2 | | | | | |
| | | 부적절 | 2017 | _ | 1 | _ | _ | 1 | | | | | |
| | | | 2018 | _ | _ | _ | _ | | | | | | |
| 외 | 운 | | 계 | 1 | 3 | 1 | _ | 4 | | | | | |
| | | | 2014 | - | 2 | 6 | - | 8 | | | | | |
| | | | 2015 | 1 | 11 | 5 | 1 | 18 | | | | | |
| | | 경계소홀 | 2016 | - | 3 | 1 | 1 | 5 | | | | | |
| | 항 | | 2017 | _ | 3 | _ | - | 3 | | | | | |
| | | | 2018 | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 항 | | | 계 | 1 | 19 | 13 | 3 | 36 | | | | | |
| 90 | | | 2014 | _ | _ | - | - | _ | | | | | |
| | | | 2015 | _ | _ | _ | 1 | 1 | | | | | |
| | 과 | 황천대비 | 2016 | - | - | - | - | _ | | | | | |
| | | 대응불량 | 2017 | _ | 1 | _ | _ | 1 | | | | | |
| | | | | | | <u>-</u> | | | 2018 | _ | _ | 2 | _ |
| | | | 계 | _ | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | |
| 선 | 실 | | 2014 | - | - | - | - | _ | | | | | |
| | | | 2015 | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 묘박·계류의 | 2016 | _ | _ | - | _ | - | | | | | |
| | | 부적절 | 2017 | _ | _ | - | _ | _ | | | | | |
| | | | 2018 | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 계 | _ | _ | _ | _ | _ | | | | | |

| (14 4 | 0, | | | | | | | <u> </u> |
|-------|-----|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|----------|
| | | 용도 | | | | | | |
| | | | | 여객선 | 화물선 | 유조선 | 예인선 | 계 |
| 해양 | 사고의 | 의 원인 | | | | | | |
| | | | 2014 | - | - | - | - | _ |
| | | | 2015 | _ | 1 | _ | _ | 1 |
| | | 항행법규 | 2016 | _ | 3 | _ | _ | 3 |
| | | 위반 | 2017 | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | | 2018 | _ | _ | 1 | _ | 1 |
| 외 | 운 | | 계 | _ | 4 | 1 | _ | 5 |
| | | | 2014 | - | _ | - | - | _ |
| | | | 2015 | - | _ | - | - | _ |
| | | 복무감독 소홀 | 2016 | - | _ | - | - | _ |
| | 항 | | 2017 | - | - | - | - | _ |
| | | | 2018 | _ | _ | _ | _ | _ |
| 항 | | | 계 | - | _ | - | _ | _ |
| 00 | | | 2014 | - | - | - | _ | _ |
| | -, | | 2015 | _ | _ | _ | _ | _ |
| | 과 | 당직근무 | 2016 | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | 태만 | 2017 | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | | 2018 | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | | 계 | _ | _ | _ | _ | _ |
| 선 | 실 | | 2014 | _ | 2 | 1 | _ | 3 |
| | | 선내작업안전수칙 미준수 | 2015 | _ | _ | 2 | _ | 2 |
| | | | 2016 | _ | 2 | 2 | _ | 4 |
| | | | 2017 | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | | 2018 | _ | 1 | - | _ | 1 |
| | | | 계 | _ | 5 | 5 | _ | 10 |

| (34 4 | 0) | | | | | | | <u> </u> |
|-------|------------|----------|------|-----|-----|-----|-----|----------|
| | | 용도 | | | | | | |
| | | | | 여객선 | 화물선 | 유조선 | 예인선 | 계 |
| 해양 | 사고의 | 의 원인 | | | | | | |
| | | | 2014 | - | - | - | _ | _ |
| | | | 2015 | 1 | _ | _ | _ | 1 |
| | | 운항과실 | 2016 | _ | 2 | _ | _ | 2 |
| | 운 | 기타 | 2017 | _ | 1 | _ | _ | 1 |
| | ÷1 | | 2018 | _ | 3 | 2 | _ | 5 |
| 외 | 항 | | 계 | 1 | 6 | 2 | _ | 9 |
| | 과 | | 2014 | _ | 4 | 7 | _ | 11 |
| | ' | | 2015 | 2 | 14 | 8 | 2 | 26 |
| | 실 | 계 - | 2016 | 1 | 11 | 3 | 1 | 16 |
| | | | 2017 | _ | 6 | _ | _ | 6 |
| | | | 2018 | _ | 5 | 6 | 2 | 13 |
| 항 | | | 계 | 3 | 40 | 24 | 5 | 72 |
| ° | | | 2014 | _ | _ | 1 | _ | 1 |
| | | | 2015 | - | - | - | - | - |
| | 취 | 선체, 기관설비 | 2016 | - | - | - | - | - |
| | 급 | 결함 | 2017 | - | 1 | - | - | 1 |
| | 불 량 | | 2018 | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| |) | | 계 | 1 | 3 | 2 | - | 6 |
| 선 | 및 | | 2014 | 1 | | 1 | - | 2 |
| | | | 2015 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| | 결 | 기관설비 취급 | 2016 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| | 함 | 불량 | 2017 | - | _ | _ | - | - |
| | | | 2018 | - | 1 | 2 | - | 3 |
| | | | 계 | 4 | 5 | 6 | 1 | 16 |

| (34, 4 | 0, | | | | | | | |
|--------|----------------------|---------------|----------|-----|-----|-----|---------------|-----|
| | | 용도 | <u> </u> | 여객선 | 화물선 | 유조선 | 예인선 | 계 |
| | | | | | 120 | | , , i , i , i | 711 |
| 해양 | 사고의 | 의 원인 | | | | | | |
| | | | 2014 | _ | _ | 1 | _ | 1 |
| | | | 2015 | - | _ | - | - | _ |
| | 최 | 화기취급 불량, | 2016 | - | _ | _ | - | _ |
| | 급 | 전선노후, 합선 | 2017 | - | _ | - | - | _ |
| | 불 | | 2018 | - | _ | - | - | _ |
| 외 | 량 | 11 | | - | _ | 1 | - | 1 |
| | 및 <u>2014</u> 2015 2 | | 1 | _ | 3 | _ | 4 | |
| | ^ | 계 - | 2015 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| | | | 2016 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| | 함 | | 2017 | - | 1 | _ | - | 1 |
| | | | 2018 | 1 | 3 | 3 | _ | 7 |
| 항 | | | 계 | 5 | 8 | 9 | 1 | 23 |
| 90 | | | 2014 | - | - | - | - | _ |
| | | | 2015 | - | _ | - | - | _ |
| | | 여객, 화물의 | 2016 | - | _ | 1 | _ | 1 |
| | ן ול | 적재불량 | 2017 | - | _ | _ | - | _ |
| | | | 2018 | _ | _ | 1 | _ | 1 |
| | | | 계 | - | _ | 2 | - | 2 |
| 선 | | | 2014 | - | - | - | - | _ |
| | 타 | | 2015 | - | - | - | - | _ |
| | ᄕ | 선박운항관리 부적절 | 2016 | - | 1 | - | - | 1 |
| | | | 2017 | - | _ | - | 2 | 2 |
| | | | 2018 | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | | 계 | - | 1 | _ | 2 | 3 |

| (34 4 | Ο, | | | | | | | |
|-------|-----|---------------|------|------|-------|--------|-----|---|
| | | 용도 | | 017" | -1.C. | 0 - 11 | | |
| | | | | 여객선 | 화물선 | 유조선 | 예인선 | 계 |
| | | | | | | | | |
| 해양 | 사고의 | 1 원인 | | | | | | |
| | | | 2014 | _ | - | - | - | _ |
| | | | 2015 | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | 승무원 배승 | 2016 | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | 부적절 | 2017 | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | | 2018 | _ | _ | _ | _ | _ |
| 외 | 기 | | 계 | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | | 2014 | - | 1 | - | - | 1 |
| | | | 2015 | - | - | - | - | _ |
| | | 항해원조시설 부적절 | 2016 | - | _ | - | - | _ |
| | | | 2017 | - | _ | _ | - | _ |
| | | | 2018 | _ | _ | _ | _ | _ |
| 항 | | | 계 | _ | 1 | _ | _ | 1 |
| 00 | | | 2014 | - | 1 | - | 1 | 2 |
| | | | 2015 | - | _ | - | - | _ |
| | | 기상 등 | 2016 | - | _ | _ | - | _ |
| | | 불가항력 | 2017 | - | - | - | - | _ |
| | | | 2018 | - | - | - | - | - |
| | | | 계 | - | 1 | _ | 1 | 2 |
| 선 | 타 | | 2014 | - | _ | - | - | _ |
| | | | 2015 | - | - | - | - | _ |
| | | 기타 | 2016 | - | 1 | - | - | 1 |
| | | 기다 | 2017 | - | _ | - | - | _ |
| | | | 2018 | - | _ | _ | - | _ |
| | | | 계 | - | 1 | - | - | 1 |

| 해양 | 사고의 | 용 5 의 원인 | | 여객선 | 화물선 | 유조선 | 예인선 | 계 |
|----|-----|-------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | 2014 | - | 2 | - | 1 | 3 |
| | | | 2015 | - | _ | _ | _ | _ |
| | 기 | 741 | 2016 | _ | 2 | 1 | _ | 3 |
| 외 | 타 | 계 | 2017 | 1 | _ | _ | 2 | 2 |
| | ' | | 2018 | - | - | 1 | - | 1 |
| 항 | | | 계 | - | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 05 | | | 2014 | 1 | 6 | 10 | 1 | 18 |
| | | | 2015 | 4 | 17 | 11 | 3 | 35 |
| 선 | | 합 계 | 2016 | 2 | 14 | 4 | 1 | 21 |
| | | 답 계 | 2017 | _ | 7 | _ | 2 | 9 |
| | | | 2018 | 1 | 8 | 10 | 2 | 21 |
| | | | 계 | 8 | 52 | 35 | 9 | 104 |

^{※ 1}사건은 1원인만 계상

51. 상선 해양사고 종류별 사고원인 현황(재결분)

| 용도 충 접 좌 전 화재 침 기관 안전 기 제 하당사고의 원인 | (# | 77) | | | | | | | | | | | | [十] • 7] |
|--|----|-----|--------|------|---|---|---------------|---|-----|-----|-----|-------|---|----------|
| 함당사고의 원인 *** 기계 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 | | | | 용 도 | | | | | | | | | | 계 |
| H | | | | | 2 | = | _ | | ¬ = | _ = | L 0 | \\\\\ | - | |
| 함 | 해양 | 냥사그 | 고의 원인 | | | | | | | | | | | |
| 함 | | | | 2014 | - | _ | 1 | _ | - | _ | - | - | - | 1 |
| H | | | | 2015 | _ | - | - | - | - | - | - | _ | 2 | 2 |
| 함 | | | 출항준비 | 2016 | 1 | 1 | 1 | _ | - | 1 | _ | - | 3 | 7 |
| H | | | 불량 | 2017 | _ | - | _ | _ | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 함 | | | | 2018 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | - | |
| 함 | 내 | 운 | | 계 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | 2 | _ | _ | 3 | 8 |
| 용 | | | | 2014 | _ | - | - | _ | _ | - | _ | _ | - | - |
| 함 | | | | 2015 | - | - | _ | _ | - | _ | _ | - | - | - |
| 장 | | | 수로조사 | 2016 | - | - | _ | _ | - | _ | - | _ | - | - |
| 함 | | 항 | 불충분 | 2017 | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | | - | |
| 환 | | | | 2018 | - | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | |
| 과 심로의 선정 유지불량 2014 1 1 1 2015 1 1 1 2016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | څا | | | 계 | _ | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | - |
| 선 관심로의 선정 유지불량 2016 1 1 선 실 선위확인 소홀 2017 1 | 50 | | | 2014 | 1 | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 |
| 선 시 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 | | | | 2015 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 |
| 선 실 | | 과 | 침로의 선정 | 2016 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | - | 1 |
| 선 실 | | | 유지불량 | 2017 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - |
| 선 실 전위확인 소홀 2014 1 1 전위확인 소홀 2017 1 1 2018 2 2 | | | | 2018 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | - |
| 선위확인 소홀 2015 4 2016 4 4 2017 - 1 1 2018 2 2 | | | | 계 | 2 | - | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 3 |
| 선위확인 소홀 2016 4 4 2017 1 1 2018 2 2 | 선 | 실 | | 2014 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | | 1 |
| 소홀 2017 1 1 2018 2 2 | | | | 2015 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ |
| 2018 2 2 | | | | 2016 | _ | _ | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | | 4 |
| | | | 소홀 | 2017 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 |
| 74 - 8 8 | | | | 2018 | | _ | 2 | | | | _ | _ | | 2 |
| | | | | 계 | _ | _ | 8 | _ | _ | - | _ | _ | _ | 8 |

^{*} 기타 : 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등

^{** 2018}년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

| | 777 | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------|------|-----|----|--------|--------|----------|---|----------|----------|--------|-----|
| =II C | DEAL T | 그의 원인 | (영 | 충돌 | 접촉 | 좌 초 | 전 복 | 화재 폭발 | 침 | 기관 손상 | 안전 사고 | 기 타 | 계 |
| ा ठ | | 스위 전인 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2014 | _ | 2 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | - | 4 |
| | | | 2015 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | - | _ | - | 3 |
| | | 조선 | 2016 | 2 | 1 | _ | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 8 |
| | | 부적절 | 2017 | 3 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 5 |
| | | | 2018 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | 3 | _ | _ | 1 | 6 |
| 내 | 원 | | 계 | 7 | 7 | 2 | 2 | _ | 4 | - | 3 | 1 | 26 |
| -" | _ | | 2014 | 30 | 3 | 2 | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | 37 |
| | | | 2015 | 16 | ı | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ı | 16 |
| | | 경계소홀 | 2016 | 35 | 1 | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | 36 |
| | 항 | 성계 工 宣 | 2017 | 22 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 24 |
| | 0 | | 2018 | 6 | ı | _ | _ | _ | - | - | _ | 1 | 7 |
| 항 | | | 계 | 109 | 5 | 2 | _ | _ | 1 | - | _ | 3 | 120 |
| 00 | | | 2014 | _ | - | - | - | _ | - | - | - | - | _ |
| | 71 | | 2015 | _ | _ | 1 | - | _ | 1 | - | - | - | 2 |
| | 과 | 황천대비 | 2016 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ |
| | | 대응불량 | 2017 | 1 | 1 | - | - | _ | - | - | - | - | 2 |
| | | | 2018 | 3 | _ | 1 | - | _ | 1 | _ | _ | - | 5 |
| ١,٠ | | | 계 | 4 | 1 | 2 | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | 9 |
| 선 | 실 | | 2014 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | _ |
| | | | 2015 | _ | ı | - | _ | _ | _ | - | - | ı | _ |
| | | 묘박 계류의 | 2016 | 1 | ı | - | _ | _ | _ | - | _ | ı | 1 |
| | | 부적절 | 2017 | _ | ı | 1 | _ | _ | _ | - | _ | 1 | 2 |
| | | | 2018 | 1 | - | - | - | _ | _ | - | _ | ı | 1 |
| | | | 계 | 2 | ı | 1 | _ | _ | _ | - | - | 1 | 4 |

^{*} 기타: 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등 ** 2018년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

| 111 | | | | | | | | | | | | | 11 11 |
|-----|-----|--------------|------|----|--------|--------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|-------|
| | | | 용 도 | 충돌 | 접 촉 | 좌 초 | 전 복 | 화재 폭발 | 침 몰 | 기관 손상 | 안전 사고 | 기 타 | 계 |
| 해양 | 양사고 | 그의 원인 | | _ | | | | | _ | | '- | -1 | |
| | | | 2014 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | 2 |
| | | | 2015 | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | - |
| | | 항행법규 | 2016 | 3 | - | - | _ | - | - | - | - | - | 3 |
| | | 위반 | 2017 | 6 | - | - | _ | _ | _ | - | - | _ | 6 |
| | | | 2018 | 7 | - | - | _ | - | _ | - | - | _ | 7 |
| 내 | 운 | | 계 | 18 | - | - | - | _ | _ | - | _ | _ | 18 |
| | | | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 2015 | _ | - | - | - | _ | - | - | _ | _ | - |
| | | 복무감독 | 2016 | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | - |
| | 항 | 소홀 | 2017 | - | - | - | - | _ | - | - | - | ı | - |
| | 0 | | 2018 | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | ı | - |
| 항 | | | 계 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ı | _ |
| 00 | | | 2014 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ı | - |
| | 과 | | 2015 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 |
| | 바 | 당직근무 | 2016 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | 4 |
| | | 태만 | 2017 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ı | _ |
| | | | 2018 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | 1 |
| 선 | | | 계 | 2 | 1 | - | _ | 1 | _ | _ | _ | 2 | 6 |
| 신 | 실 | | 2014 | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | 5 | ı | 5 |
| | | | 2015 | - | - | - | _ | _ | - | - | 6 | 3 | 9 |
| | | 선내작업 아저수치 | 2016 | - | _ | - | - | _ | - | - | 3 | 3 | 6 |
| | | 안전수칙 미준수 | 2017 | | _ | - | - | _ | - | - | 1 | 4 | 5 |
| | | . — . | 2018 | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | 3 | 2 | 5 |
| | | | 계 | - | _ | _ | 1 | _ | ı | _ | 18 | 12 | 30 |

^{*} 기타: 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등 ** 2018년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

| (44 | , | | | | | | | | | | | | TI • 711 |
|-----|-----|-------------|---------|-----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----------|
| | | | % '난 | 충 | 접 | 좌 | 전 | 화재 | 침 | 기관 | 안전 | 기 | 711 |
| | | | | 돌 | 촉 | 초 | 복 | 폭발 | 몰 | 손상 | 사고 | 타 | 계 |
| 해양 | 양사고 | 그의 원인 | | | · | | | | | | | | |
| | | | 2014 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | | 2015 | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | 운항과실 | 2016 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 |
| | 운 | 기타 | 2017 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | | 2018 | 3 | _ | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 5 |
| 내 | 항 | | 계 | 4 | - | 1 | _ | _ | 1 | - | - | 1 | 7 |
| Lii | 과 | | 2014 | 33 | 5 | 4 | - | - | 2 | - | 6 | 1 | 51 |
| | | | 2015 | 18 | 1 | 2 | _ | _ | 1 | _ | 6 | 6 | 34 |
| | 실 | 7.11 | 2016 | 44 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 9 | 72 |
| | | 계 | 2017 | 32 | 4 | 2 | _ | _ | 1 | _ | 1 | 6 | 46 |
| | | | 2018 | 22 | 1 | 5 | _ | _ | 5 | _ | 3 | 3 | 39 |
| ÷L | | | 계 | 149 | 15 | 19 | 2 | 1 | 10 | - | 21 | 25 | 242 |
| 항 | | | 2014 | _ | _ | _ | 2 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 5 |
| | | | 2015 | _ | _ | - | _ | 1 | _ | - | _ | 2 | 3 |
| | 취 | 선체, 기관설비 | 2016 | _ | 1 | _ | 4 | 1 | 1 | 1 | _ | 2 | 10 |
| | 급 | 기관설미 결함 | 2017 | _ | - | - | - | _ | _ | 5 | - | 5 | 10 |
| | 불 | | 2018 | _ | _ | _ | - | _ | 1 | 5 | _ | 2 | 8 |
| , , | 량 | | 계 | _ | 1 | _ | 6 | 3 | 2 | 11 | _ | 13 | 36 |
| 선 | 및 | | 2014 | 1 | - | _ | _ | _ | _ | 4 | 1 | 1 | 6 |
| | | | 2015 | _ | 2 | - | _ | 1 | _ | 6 | ı | 3 | 12 |
| | 결 | 기관설비 | 2016 | _ | ı | _ | _ | _ | _ | 11 | ı | 4 | 15 |
| | 함 | 취급불량 | 2017 | _ | - | - | _ | _ | _ | 8 | - | 2 | 10 |
| | | | 2018 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 3 | 1 | 4 | 9 |
| | | | 계 | 1 | 2 | _ | _ | 2 | _ | 32 | 1 | 14 | 52 |

| | 17 / | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|------|----|----|--------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|----|
| | | | 용 도 | 충돌 | 접촉 | 좌 초 | 전 복 | 화재 폭발 | 침 몰 | 기관 손상 | 안전 사고 | 기 타 | 계 |
| 해양 | 냥사그 | 고의 원인 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2014 | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 |
| | | 화기취급 | 2015 | _ | _ | - | _ | 2 | _ | - | _ | 1 | 3 |
| | 취 | 불량, | 2016 | | - | - | _ | - | - | - | | - | - |
| | 급 | 전선노후, | 2017 | _ | _ | _ | _ | - | - | - | _ | - | _ |
| | 불 | 합선 | 2018 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | - | 1 |
| 내 | 량 | | 계 | - | _ | ı | _ | 3 | _ | _ | _ | 2 | 5 |
| | 및 | | 2014 | 1 | _ | ı | 2 | 1 | - | 4 | _ | 4 | 12 |
| | ~ | | 2015 | _ | 2 | - | - | 4 | - | 6 | - | 6 | 18 |
| | 결 | 계 | 2016 | _ | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 12 | - | 6 | 25 |
| | 함 | /1 | 2017 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 13 | _ | 7 | 20 |
| | | | 2018 | _ | - | - | - | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 18 |
| 항 | | | 계 | 1 | 3 | _ | 6 | 8 | 2 | 43 | 1 | 29 | 93 |
| 0 | | | 2014 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | 2 | 2 |
| | | | 2015 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | _ | _ |
| | | 여객, 화물의 | 2016 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | - | _ | 1 |
| | 기 | 적재불량 | 2017 | _ | - | _ | 1 | 1 | _ | - | - | 1 | 3 |
| | ' I | | 2018 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | - | _ |
| | | | 계 | - | - | - | 2 | 1 | _ | - | | 3 | 6 |
| 선 | | | 2014 | _ | - | _ | _ | _ | 1 | - | - | - | 1 |
| | | | 2015 | _ | - | _ | _ | 1 | _ | - | - | 2 | 3 |
| | 타 | 선박운항관리 | 2016 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | - | 1 | - | 2 |
| | | 부적절 | 2017 | - | - | - | 1 | _ | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
| | | | 2018 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 3 |
| | | | 계 | _ | 1 | _ | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 13 |

^{*} 기타: 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등 ** 2018년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

| | 17 / | | | | | | | | | | | | . 11 1 |
|----|-------------|--------|------|---|--------|---------------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| | | | 용 도 | 충 | 접 촉 | 좌 <u>초</u> | 전 복 | 화재 폭발 | 침 몰 | 기관 2상 | 안전 사고 | 기 타 | 계 |
| 해양 | ၟ 사그 | 고의 원인 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2014 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | | 2015 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | - | _ |
| | | 승무원 배승 | 2016 | - | - | - | _ | _ | _ | - | - | - | - |
| | | 부적절 | 2017 | ı | _ | _ | _ | _ | İ | _ | _ | _ | _ |
| | | | 2018 | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | _ | _ |
| 내 | | | 계 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | _ |
| | | | 2014 | _ | - | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| | 기 | | 2015 | _ | - | - | _ | _ | _ | - | - | _ | _ |
| | - 1 | 항해원조시설 | 2016 | _ | - | - | _ | _ | _ | - | - | _ | _ |
| | | 부적절 | 2017 | - | 1 | | _ | - | - | - | 1 | - | 2 |
| | | | 2018 | _ | - | - | _ | _ | _ | - | - | - | - |
| ÷L | | | 계 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | - | 1 | _ | 2 |
| 항 | | | 2014 | - | - | | - | - | - | - | | - | - |
| | | | 2015 | - | _ | _ | _ | - | _ | - | - | _ | - |
| | | 기상 등 | 2016 | 1 | _ | - | _ | - | _ | - | - | 1 | 2 |
| | | 불가항력 | 2017 | 1 | _ | 1 | _ | - | 1 | _ | - | _ | 3 |
| | 타 | | 2018 | 2 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | - | _ | 3 |
| | | | 계 | 4 | _ | 1 | _ | - | 2 | - | - | 1 | 8 |
| 선 | | | 2014 | - | - | - | _ | _ | _ | - | - | - | - |
| | | | 2015 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | _ | _ |
| | | 71 =1 | 2016 | - | - | - | - | 1 | _ | - | - | _ | 1 |
| | | 기 타 | 2017 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 |
| | | | 2018 | 1 | - | - | - | - | _ | - | _ | _ | 1 |
| | | | 계 | 1 | - | - | - | 1 | ı | _ | 1 | - | 3 |

^{*} 기타: 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등 ** 2018년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

| 해양 | 양사고 | 고의 원인 | 용도 | 충 돌 | 접촉 | 좌 초 | 전 복 | 화재 폭발 | 침 몰 | 기관 손상 | 안전 사고 | 기 타 | 계 | |
|----|-----|-------|------|------|----|--------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|-----|----|
| | | | 2014 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | - | 2 | 3 | |
| | | | 2015 | - | _ | - | _ | 1 | _ | - | - | 2 | 3 | |
| | 기 | 게 | 2016 | 1 | _ | - | 1 | 2 | _ | - | 1 | 1 | 6 | |
| 내 | 타 | 계 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | _ | 3 | 2 | 13 | |
| | i i | | 2018 | 3 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 7 | |
| 항 | | | 계 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | _ | 5 | 8 | 32 | |
| 0 | | | 2014 | 34 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 66 | |
| | | 합 계 | | 2015 | 18 | 3 | 2 | _ | 5 | 1 | 6 | 6 | 14 | 55 |
| 선 | | | 2016 | 45 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 12 | 6 | 16 | 103 | |
| | | | 2017 | 33 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 4 | 15 | 79 | |
| | | | 2018 | 25 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 8 | 5 | 10 | 64 | |
| | | | 계 | 155 | 20 | 20 | 11 | 13 | 16 | 43 | 27 | 62 | 367 | |

* 기타: 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등 ** 2018년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

※ 사건에 복수의 원인이 있을 경우에는 모든 원인을 중복 계상

| 111 | | | | | | | | | | | | | : 11 11 |
|--------------|-------|-------------|------|----|--------|--------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|---------|
| | | | 용 모 | 충돌 | 접 촉 | 좌 초 | 전 복 | 화재 폭발 | 침 몰 | 기관 2상 | 안전 사고 | 기 타 | 계 |
| 해양 | 양사그 | 고의 원인 ` | | | | | | | | | | | |
| | | | 2014 | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | _ |
| | | | 2015 | - | _ | - | _ | 1 | _ | _ | - | 1 | 2 |
| | | 출항준비 | 2016 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | ı | _ |
| | | 불량 | 2017 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | Ī | _ |
| | | | 2018 | 1 | _ | 1 | - | _ | _ | _ | _ | ı | 2 |
| 외 | 운 | | 계 | 1 | _ | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | 4 |
| | | | 2014 | _ | _ | - | _ | _ | _ | - | _ | - | _ |
| | | 수로조사 불충분 | 2015 | _ | - | - | - | _ | - | - | - | - | _ |
| | | | 2016 | _ | - | - | - | _ | - | - | - | - | _ |
| | 하 | | 2017 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ |
| | 항 | | 2018 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | - | _ |
| 항 | | | 계 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ |
| 6 | | | 2014 | _ | _ | - | _ | _ | _ | - | - | - | _ |
| | 과 | | 2015 | _ | - | - | - | _ | - | - | - | - | _ |
| | 1-1-1 | 침로의 선정 | 2016 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | _ |
| | | 유지불량 | 2017 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ |
| | | | 2018 | - | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | ı | _ |
| 선 | | | 계 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ı | _ |
| ~ | 실 | | 2014 | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | _ |
| | | | 2015 | _ | - | 1 | - | - | - | - | - | ı | 1 |
| | | 선위확인 | 2016 | _ | - | - | _ | - | _ | - | - | ı | _ |
| | | 소홀 | 2017 | _ | - | - | _ | - | _ | _ | _ | ı | _ |
| | | | 2018 | _ | - | 1 | - | - | _ | _ | - | 1 | 1 |
| | | | 계 | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 |

^{*} 기타: 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등 ** 2018년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|------|------|----|--------|--------|----------|---|----------|----------|--------|----|----|
| 해? | 양사고 | 고의 원인 | (왕 | 충돌 | 접촉 | 좌 초 | 전 복 | 화재 폭발 | 침 | 기관 손상 | 안전 사고 | 기 타 | 계 | |
| L. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2014 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | _ | |
| | | | 2015 | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | |
| | | 조선 | 2016 | _ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| | | 부적절 | 2017 | 1 | _ | - | _ | _ | _ | - | - | - | 1 | |
| | | | 2018 | 1 | _ | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | 1 | |
| 외 | 운 | | 계 | 2 | 4 | _ | _ | _ | - | - | _ | - | 6 | |
| | _ | ᅺᆌᄉᄒ | 2014 | 17 | 1 | _ | _ | _ | - | _ | _ | ı | 18 | |
| | | | | 2015 | 25 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | 27 |
| | 항 | | 2016 | 11 | - | - | _ | - | - | - | - | - | 11 | |
| | | 경계소홀 | 2017 | 13 | _ | - | _ | - | _ | - | - | - | 13 | |
| | 051 | | 2018 | 2 | _ | - | _ | _ | _ | - | - | - | 2 | |
| | | | 계 | 68 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 71 | |
| 항 | | | 2014 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | |
| | | | 2015 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | |
| | 과 | 황천대비 | 2016 | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | - | _ | |
| | | 대응불량 | 2017 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | |
| | | | 2018 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 2 | |
| | | | 계 | 3 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | 5 | |
| 선 | 실 | | 2014 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | 1 | |
| | | | 2015 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | |
| | | 묘박 계류의 | 2016 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| | | 부적절 | 2017 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| | | | 2018 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| | | | 계 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | |
| | | | | | l | l | | | | 1 | l | | | |

^{*} 기타: 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등 ** 2018년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

| <u> </u> | | | | | | | | | | | | | : 11 11 |
|----------|-----|-------------|------|----|----|--------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|---------|
| 해? | 양사고 | 1의 원인 | 용 | 충돌 | 접촉 | 좌 초 | 전 복 | 화재 폭발 | 침 몰 | 기관 손상 | 안전 사고 | 기 타 | 계 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2014 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 |
| | | | 2015 | 5 | - | - | _ | _ | - | - | - | - | 5 |
| | | 항행법규 | 2016 | 5 | - | - | _ | - | - | - | - | - | 5 |
| | | 위반 | 2017 | 6 | - | - | _ | _ | _ | - | _ | - | 6 |
| | | | 2018 | 4 | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | ı | 4 |
| 외 | 운 | | 계 | 23 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | 23 |
| - | | | 2014 | _ | - | - | _ | - | _ | - | - | - | - |
| | | | 2015 | _ | _ | - | _ | _ | _ | - | - | - | - |
| | 하0 | 복무감독 소홀 | 2016 | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | _ | - | - |
| | | | 2017 | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 양 | | 2018 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| l | | | 계 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | _ |
| 항 | | | 2014 | 2 | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | - | 2 |
| | | | 2015 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | 1 |
| | 과 | 당직근무 | 2016 | 1 | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | - | 1 |
| | | 태만 | 2017 | _ | _ | - | _ | _ | - | _ | - | - | - |
| | | | 2018 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | _ |
| | | | 계 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 |
| 선 | 실 | | 2014 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 2 | - | 3 |
| | | | 2015 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | _ | 2 |
| | | 선내작업 | 2016 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 4 | _ | 5 |
| | | 안전수칙 미준수 | 2017 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | 미군구 | 2018 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 |
| | | | 계 | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | _ | 8 | _ | 11 |
| | | | | | | | | | | | l | | |

^{*} 기타: 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등 ** 2018년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

| 14 | 117 | | | | | | | | | | | | ! 〒1 ・ / 11 |
|-----|--------------|------------|---------|-----|----|---|---|----|---|----|----|---|-----------------|
| | | | 89 모 | 충 | 접 | 좌 | 전 | 화재 | 침 | 기관 | 안전 | 기 | 계 |
| | | | | 돌 | 촉 | 초 | 복 | 폭발 | 몰 | 손상 | 사고 | 타 | <i>7</i> 1 |
| 해양 | 양사고 | 1의 원인 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2014 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | _ | - |
| | | | 2015 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 |
| | | 운항과실 | 2016 | 2 | 1 | - | _ | - | _ | - | - | - | 3 |
| | 운 | 기타 | 2017 | _ | 1 | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | 1 |
| | | | 2018 | 3 | 2 | 1 | _ | - | _ | - | - | - | 6 |
| 외 | 항 | | 계 | 6 | 4 | 1 | - | _ | _ | _ | - | 1 | 12 |
| 최 | 과 | | 2014 | 23 | 1 | - | - | 1 | _ | - | 2 | - | 27 |
| | · 실 | 계 | 2015 | 32 | 3 | 1 | _ | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 43 |
| | | | 2016 | 19 | 3 | - | _ | 1 | _ | - | 4 | - | 27 |
| | | | 2017 | 22 | 1 | - | - | - | _ | - | - | - | 23 |
| | | | 2018 | 12 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 19 |
| =1 | | | 계 | 108 | 10 | 4 | - | 4 | 2 | - | 9 | 2 | 139 |
| 항 | | | 2014 | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | 1 | 1 |
| | | | 2015 | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | 1 | 1 |
| | 취 | 선체, | 2016 | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | - | _ |
| | 급 | 기관설비 결함 | 2017 | - | - | - | _ | _ | - | - | | 1 | 1 |
| | 불 | E U | 2018 | _ | _ | - | - | 1 | _ | - | - | 3 | 4 |
| ١., | 량 | | 계 | _ | _ | - | - | - | _ | _ | - | 6 | 7 |
| 선 | 및 | | 2014 | _ | _ | - | - | 1 | _ | - | - | 1 | 2 |
| | $ \hat{\ } $ | | 2015 | _ | _ | _ | _ | - | _ | 6 | - | 1 | 7 |
| | 결 | 기관설비 | 2016 | _ | _ | - | _ | - | _ | 2 | - | - | 2 |
| | 함 | 취급불량 | 2017 | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | - | - | _ |
| | | | 2018 | _ | _ | - | - | _ | _ | 1 | 2 | 0 | 3 |
| | | | 계 | _ | _ | _ | - | 1 | _ | 9 | 2 | 2 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | 17 / | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------|------|----|--------|---------------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|----|
| | | | 용 도 | 충돌 | 접 촉 | 좌 <u>초</u> | 전 복 | 화재 폭발 | 침 몰 | 기관 손상 | 안전 사고 | 기 타 | 계 |
| 해양 | 냥사그 | 고의 원인 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2014 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | - | _ | _ | 1 |
| | | 화기취급 | 2015 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | 취 | 불량, | 2016 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | _ | _ |
| | 급 | 전선노후, | 2017 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | _ | _ |
| | 불 | 합선 | 2018 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | _ | _ |
| 외 | 량 | | 계 | _ | _ | - | _ | 1 | | | | | 1 |
| | 및 | | 2014 | - | _ | _ | _ | 2 | ı | _ | - | 2 | 4 |
| | ~ | | 2015 | _ | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 8 |
| | 결 함 | 계 | 2016 | _ | _ | - | _ | _ | _ | 2 | - | _ | 2 |
| | | | 2017 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | 1 | 1 |
| | | | 2018 | _ | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 항 | | | 계 | _ | - | - | _ | 3 | _ | 9 | 2 | 8 | 22 |
| 50 | | | 2014 | _ | - | - | _ | _ | _ | - | - | _ | _ |
| | | | 2015 | _ | - | - | _ | _ | _ | - | - | _ | _ |
| | | 여객, 화물의 | 2016 | _ | - | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ |
| | 취 급 | 적재불량 | 2017 | _ | - | - | _ | _ | _ | - | - | _ | - |
| | 불 | | 2018 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | - | - | _ | 1 |
| | - 량 | | 계 | _ | _ | _ | - | 1 | _ | - | _ | _ | 1 |
| 선 | | | 2014 | _ | - | _ | - | - | 1 | - | - | - | _ |
| | 및 | | 2015 | _ | _ | - | _ | _ | _ | - | - | _ | _ |
| | 결 | 선박운항관리 | 2016 | _ | _ | _ | _ | 1 | - | - | - | _ | 1 |
| | ㄹ 함 | 부적절 | 2017 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | - | - | 1 | 2 |
| | | | 2018 | _ | _ | - | _ | _ | _ | - | - | _ | _ |
| | | | 계 | _ | _ | _ | - | 1 | 1 | - | _ | 1 | 3 |

^{*} 기타: 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등 ** 2018년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

| | 177 | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---------------|------|---|--------|--------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|---|
| -110 | | | 용 도 | 충 | 접 촉 | 좌 초 | 전 복 | 화재 폭발 | 침 몰 | 기관 2상 | 안전 사고 | 기 타 | 계 |
| 해성 | '당사' | 고의 원인 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2014 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ |
| | | | 2015 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ |
| | | 승무원 배승 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | | 부적절 | 2017 | - | - | ı | - | _ | - | _ | - | - | _ |
| | | | 2018 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 외 | | | 계 | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | _ |
| 4 | | | 2014 | - | 1 | ı | ı | _ | - | _ | 1 | - | 1 |
| | 기 | 항해원조시설 부적절 | 2015 | - | _ | - | _ | _ | - | _ | _ | - | _ |
| | | | 2016 | = | _ | - | - | _ | _ | - | - | - | _ |
| | | | 2017 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | | - | _ |
| | | | 2018 | - | - | _ | _ | - | _ | - | - | - | _ |
| 항 | | | 계 | - | 1 | _ | _ | - | _ | _ | _ | - | 1 |
| | | | 2014 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | | - | 3 |
| | | | 2015 | - | _ | _ | _ | - | - | - | _ | - | _ |
| | | 기상 등 | 2016 | - | _ | - | _ | - | _ | - | - | - | - |
| | | 불가항력 | 2017 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ |
| | 타 | | 2018 | - | - | - | _ | _ | - | _ | _ | - | _ |
| ١,٠ | | | 계 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 선 | | | 2014 | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | _ |
| | | | 2015 | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | - | _ |
| | | 기 타 | 2016 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| | | 기 타 | 2017 | 2 | _ | _ | _ | - | - | - | - | - | 2 |
| | | | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | | - | _ |
| | | | 계 | 2 | - | ı | - | 1 | _ | - | _ | 1 | 4 |

^{*} 기타: 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등 ** 2018년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

| | | | | 용 도 | 충 | 접 촉 | 좌 초 | 전 복 | 화재 폭발 | 침 몰 | 기관 손상 | 안전 사고 | 기 타 | 계 |
|----|-------------|-------|-------------|------|-----|-----|--------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|-----|
| 해양 | 양사 고 | 교의 원인 | <u> </u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2014 | _ | 2 | 2 | _ | _ | _ | - | _ | - | 4 |
| | | 계 | | 2015 | _ | _ | _ | _ | - | - | _ | _ | - | _ |
| | 기 | | 2016 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | 1 | 3 | |
| 외 | 타 | | 2017 | 2 | - | - | _ | _ | 1 | - | - | 1 | 4 | |
| | | | | 2018 | - | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 |
| 항 | | | | 계 | 2 | 2 | 2 | _ | 3 | 1 | - | _ | 2 | 12 |
| 00 | | | | 2014 | 23 | 3 | 2 | _ | 3 | _ | - | 2 | 2 | 35 |
| | | | | 2015 | 32 | 3 | 1 | _ | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 51 |
| 선 | | 합 계 | 74 1 | 2016 | 19 | 3 | - | _ | 3 | _ | 2 | 4 | 1 | 32 |
| | | | '1I | 2017 | 24 | 1 | _ | _ | _ | 1 | - | _ | 2 | 28 |
| | | | 2018 | 12 | 2 | 3 | _ | 2 | _ | 1 | 4 | 3 | 27 | |
| | | | | 계 | 110 | 12 | 6 | _ | 10 | 3 | 9 | 11 | 12 | 173 |

* 기타: 부유물감김, 운항저해, 해양오염, 속구손상, 시설물손상, 추진축계손상, 조타장치손상 등 ** 2018년부터 "인명사상"이 "안전사고"로 명칭변경

※ 사건에 복수의 원인이 있을 경우에는 모든 원인을 중복 계상